

# ПРОГРАММА

## по ТЕХНИЧЕСКОМУ ЧЕРЧЕНИЮ инженерного отдѣленія

### Кіевскаго Политехническаго Інститута ИМПЕРАТОРА АЛЕКСАНДРА II.

Программа по техническому черчению заключается въ исполненіи 6 чертежей на листахъ ватманской бумаги въ туши съ раскраской разрѣзовъ, и дѣлится на 2 части: первую часть составляютъ первые 3 листа чертежей и вторую остальные 3 листа.

**Къ исполненію второй части допускаются только студенты, сдавшіе положенное число эпюровъ по начертательной геометріи и получившіе по нимъ зачетъ.**

### Программа 1-й части.

#### **Листъ 1-ый. Геометрическія фігуры. Болты и гайки.**

Требуется по заданнымъ размѣрамъ построить въ основныхъ проекціяхъ съ показаніемъ разрѣзовъ 6 геометрическихъ фігуръ изъ первыхъ 4-хъ листовъ. „Пособія по техническому черчению“.

Построить по даннымъ діаметрамъ и шагу винтовую поверхность треугольной или прямоугольной нарѣзки. (2 фігуры).

Болты съ 6-ти гранной и 4-хъ гранной головкой, съ гайкой и шайбой (2 фігуры).

Шпилька или шурупъ (1 фігура).

Гаечный замокъ (1 фігура).

Винтовая стяжка (1 фігура).

Всего должно быть исполнено до 12-ти фігуръ въ натуральную величину и одна фігура въ масштабѣ  $1/2$  натуральной величины.

Всѣ фігуры этого листа должны быть вычерчены съ оттѣненіемъ и съ примѣненіемъ всѣхъ основныхъ правилъ техническаго черченія, изложенныхъ въ текстѣ. „Пособія по техническому черченію“.

#### **Листъ 2-ой. Рельсовый стыкъ. Чугунные трубы. Желѣзныя (газовые) и гончарные трубы.**

Требуется по данному профилю одного изъ 4-хъ типовъ рельса и изъ отдѣльныхъ чертежей рельсовыхъ скрѣплений и спаль скомпановать рельсовый стыкъ и представить его въ 3-хъ проекціяхъ въ масштабѣ  $1/2$  натуральной величины.

Соединеніе чугунныхъ водопроводныхъ трубъ раструбомъ и фланцемъ (2 фігуры), въ масштабѣ  $1/1$  или  $1/2$  нат. величины.

Стыкъ Жибб (1 фиг.).

Соединеніе газовыхъ трубъ: (1 фиг.), въ  $1/1$  или  $1/2$  нат. величины.

Соединеніе гончарныхъ трубъ: (1 фиг.) въ  $1/2$  до  $1/5$  нат. величины.

Всего исполняется 6 фігуръ.

#### **Листъ 3-ій. Профіля фасоннаго желѣза. Заклепки. Заклепочные соединенія.**

Профиля фасоннаго желѣза перечерчиваются изъ таблицъ нормального русскаго сортамента въ количествѣ 5 фігуръ въ  $1/1$  и  $1/2$  нат. величины. Заклепки вычерчиваются по заданному діаметру стержня изъ таблицъ въ количествѣ 3 фігуръ въ нат. величину.

*Заклепочныя соединенія* чертятся съ натуры. Сперва дѣлаются эскизы въ карандашѣ, а послѣ провѣрки и одобренія ихъ руководителемъ переносятся на ватманскую бумагу.

Всего исполняется до 5 фігуръ; изъ нихъ одно заклепочное соединеніе изображается въ масштабѣ  $1/10$  нат. величины съ заливкой разрѣзовъ тушью (вмѣсто раскраски), а остальныя въ масштабѣ  $1/5$  нат. величины съ закраской разрѣзовъ.

## Программа 2-й части.

### Листъ 4-ый. Водопроводная задвижка или вентиль съ натуры.

Сначала дѣлается эскизъ съ натуры отдѣльныхъ частей (*деталей*) въ разобранномъ видѣ во всѣхъ необходимыхъ проекціяхъ внѣшняго вида и разрѣзовъ, затѣмъ на чистовомъ чертежѣ задвижку или вентиль чертятъ въ собранномъ видѣ съ показаніемъ необходимыхъ разрѣзовъ въ масштабѣ  $1/1$  или  $1/2$  нат. величины. Чертежъ исполняется тушью и въ краскахъ, но, (по желанію студента), можетъ быть исполненъ и *карандашемъ* съ раскраской разрѣзовъ.

### Листъ 5-ый. Деревянныя врубки съ натуры.

Исполняется 5 фігуръ простыхъ деревянныхъ врубокъ въ масштабѣ  $1/5$  нат. величины и *одна сложная врубка* въ собранномъ видѣ въ масштабѣ  $1/5$  или  $1/10$  нат. велич. съ показаніемъ отдѣльно *деталей* ея въ  $1/5$  нат. велич.

Сперва дѣлаются эскизы въ карандашѣ, а потомъ чистовой *чертежъ въ тущи и краскахъ*.

### Листъ 6-ой. Земляное полотно. Каменная труба.

По заданнымъ размѣрамъ и схематическому типовому чертежу строится *поперечный профиль выемки съ верхнимъ строеніемъ* желѣзнодорожнаго пути въ масштабѣ  $1/100$  нат. велич.

По заданной высотѣ желѣзнодорожной насыпи, ея поперечному профилю и уклону грунта опредѣляются размѣры *каменной трубы* (ея длина, поперечные сѣченія отдѣльныхъ звеньевъ и длина послѣднихъ), руководствуясь приложенными таблицами размѣровъ. Общій видъ трубы въ 3-хъ проекціяхъ съ разрѣзами вычерчивается въ масштабѣ  $1/50$  до  $1/100$  нат. велич. а детали и разрѣзы отдѣльныхъ звеньевъ въ  $1/25$  или  $1/50$  нат. велич.

Деканъ инженернаго отдѣленія **С. П. Тимошенко.**

1911 г.

# I.

## Общія правила техническаго черченія, принятые на инженерномъ отдѣленіи Кіевскаго Политехническаго Института.

(Таблицы чертежей А, В, С, Д и Е).

Всѣ техническіе чертежи съ вѣнчайшней стороны можно раздѣлить на двѣ категоріи: на **одноцвѣтные**, когда они исполнены въ одномъ тонѣ, и на **цвѣтные** чертежи, исполненные **въ краскахъ**. Къ первой категоріи принадлежать чертежи, вычерченные черной тушью или карандашемъ (чернымъ или одноцвѣтнымъ) на бумагѣ, калькѣ или плюрѣ, или полученные при помощи свѣтокопированія на специальной бумагѣ, а также литографскимъ и фотографическимъ способомъ.

Чертежи въ краскахъ въ значительной и главной своей части вычерчиваются также черной тушью, ею дѣлаются всѣ видимыя и невидимыя (пунктирныя) контурныя линіи, надписи и цифровые размѣры, красками же обозначаются условно и только на разрѣзахъ материалы, изъ которыхъ сдѣланъ предметъ, а также вычерчиваются ими нѣкоторыя вспомогательныя линіи, имѣющія, какъ съ геометрической, такъ и съ технической стороны, важное значеніе; таковы напримѣръ размѣрныя линіи, осевыя или среднія линіи, линіи разрѣзовъ и т. п.

**Основныя правила** техническаго черченія одинаково примѣнны къ обѣимъ категоріямъ чертежей, за исключеніемъ, конечно, тѣхъ правилъ, которыя относятся къ окраскѣ и цвѣтнымъ линіямъ. Послѣднія правила будутъ изложены попутно вмѣстѣ съ правилами, касающимися одноцвѣтныхъ чертежей.

**§ 1. Видимыя контурныя линіи** проводятся **черными сплошными линіями**. Толщина ихъ соразмѣряется съ масштабомъ и назначеніемъ чертежа и степенью его сложности.

Чѣмъ крупнѣе масштабъ и формы изображаемаго предмета, тѣмъ линіи могутъ быть толще, и наоборотъ, толщина линій уменьшается при мелкихъ и сложныхъ формахъ конструкціи, когда на малой площади чертежа необходимо помѣстить много линій.

Въ **рабочихъ чертежахъ**, которые служатъ руководствомъ для исполненія въ мастерскихъ, на мѣстахъ построекъ и сборокъ и потому могутъ скорѣе изнашиваться, толщина линій дѣляется не менѣе  $\frac{1}{4}$  mm., увеличивая ее до  $\frac{3}{4}$  mm. и болѣе въ чертежахъ, изображающихъ крупныя формы въ натуральную ихъ величину. (См. листъ А, фиг. 1).

Наоборотъ въ инженерныхъ и архитектурныхъ чертежахъ, гдѣ для изображенія сравнительно большихъ сооруженій примѣняется довольно мелкій масштабъ, толщина линій можетъ быть и менѣе  $\frac{1}{4}$  mm.

**§ 2. Невидимыя контурныя линіи** обозначаются обыкновеннымъ пунктиромъ, состоящимъ изъ длинныхъ черточекъ съ небольшими промежутками между ними (величина промежутковъ приблизительно въ 4 раза менѣе длины черточекъ). См. листъ А, фиг. 2. Толщина пунктирныхъ линій должна быть менѣе толщины сплошныхъ линій въ  $1\frac{1}{2}$ —2 раза.

**§ 3. Осевыя или среднія линіи**, какъ прямые, такъ и окружности, и **линіи разрѣзовъ** въ одноцвѣтныхъ чертежахъ обозначаются **пунктиромъ** изъ чередующихся **черточекъ и точекъ**; на чертежахъ въ краскахъ осевыя линіи проводятся **сплошной синей линіей**. Толщина осевыхъ линій равняется толщинѣ пунктирныхъ контурныхъ линій; кромѣ того оси деталей и второстепенныхъ частей

можно проводить болѣе тонкими линіями, чѣмъ **главныя оси** основной формы предмета. (См. листъ А, черт. 3 и листы 1—14).

§ 4. **Размѣрные линіи** слѣдуетъ дѣлать: въ одноцвѣтныхъ чертежахъ **тонкими, сплошными черными линіями**, въ раскрашенныхъ же чертежахъ **тонкими, сплошными красными линіями**. Въ обоихъ случаяхътолщина ихъ такая же, какъ и пунктирныхъ. Выноски къ размѣрнымъ линіямъ проводятся **тонкимъ мелкимъ пунктиромъ** изъ однихъ **черточекъ**, въ цвѣтныхъ чертежахъ **красного** цвѣта. Въ **одноцвѣтныхъ** чертежахъ для отличія ихъ пунктира отъ контурныхъ пунктирныхъ линій черточки пунктира для выносокъ дѣлаются **болѣе короткими**. Стрѣлки на концахъ размѣрныхъ линій всегда дѣлаются **черными**. (См. лис. А. ф. 4).

**Вспомогательные линіи**, къ которымъ относятся линіи геометрическихъ построеній, проектирующіе лучи і т. п., можно проводить либо сплошными **самыми тонкими** линіями, на цвѣтныхъ чертежахъ свѣтло-синей краской, либо тонкимъ **мелкимъ пунктиромъ**, какимъ дѣлаются выноски къ размѣрнымъ линіямъ.

§ 5. **Цифры размѣровъ** или такъ назыв. **цифровые размѣры** всегда пишутся **черной** тушью (или **чернымъ** карандашемъ на эскизахъ), четкимъ прямымъ шрифтомъ. Цифры пишутся преимущественно по направлению размѣрныхъ линій, у которыхъ для этого оставляются по срединѣ ихъ длины промежутки, и притомъ такъ, чтобы онъ свободно читались при разматриваніи чертежа съ одной стороны, именно съ правой. Поэтому, если размѣрная линія вертикальна, то цифровой размѣръ пишется по направлению отъ g къ h, какъ это показано на лис. А, фиг. 5 для цифры 27. При наклонныхъ размѣрныхъ линіяхъ цифры принято писать по направлению, показанному на фиг. 5 для цифры 25, именно отъ съ d и отъ e къ f, т. е. въ общемъ **отъ лѣвой руки къ правой**, если смотрѣть на чертежъ съ нижней стороны.

Отъ этого правила приходится отступать только при крайней необходимости.

Напримѣръ, если размѣръ весьма малъ, такъ что число, выражющее его величину не можетъ помѣститься вдоль размѣрной линіи, то его пишутъ въ поперечномъ направлениі (см. листы 12 и Н, фиг. 6, размѣръ 20), или изъ промежутка размѣрной линіи проводять указательную стрѣлку, противъ которой пишутъ на свободномъ отъ линій мѣстѣ цифру размѣра (см. листъ А, фиг. 8 и 9). Часто размѣрные линіи помѣщаются не между контурными линіями, а съ вѣнчаніи ихъ стороны, дѣлая для этого выноски, а при помѣщеніи размѣрныхъ линій по одной прямой пользуются общими размѣрными линіями для двухъ сосѣднихъ размѣровъ (см. листъ А, фиг. 9, разм. 31, 12, 8, 25, 7/8", 22).

Слѣдуетъ всегда имѣть въ виду, что цифровые размѣры составляютъ **существенную часть** техническаго чертежа, такъ какъ цифры даютъ **дѣйствительную**, т. е. **натуральную величину** изображаемаго предмета независимо отъ масштаба даннаго чертежа. Размѣры, выраженные въ цифрахъ, получаются путемъ вычислений, иногда довольно сложныхъ, или берутся изъ опытныхъ данныхъ, съ цѣлью сдѣлать данное сооруженіе или конструкцію во всѣхъ ихъ частяхъ достаточно **прочными, устойчивыми и долговѣчными**. Ошибки въ цифровыхъ размѣрахъ могутъ привести къ порчѣ и разрушенню всей машины или цѣлаго сооруженія и вызвать катастрофу. Технику, занимающемуся проектированіемъ и конструированиемъ, всегда слѣдуетъ помнить объ **отвѣтственности**, какую онъ несетъ при назначеніи того или другого размѣра для каждой отдельной части сооруженія или конструкціи.

§ 6. **Размѣрные линіи** проводятся между контурными линіями по возможности на самихъ проекціяхъ, пока онъ не затмняютъ чертежа; въ противномъ случаѣ ихъ выносятъ за предѣлы контура фигуры (см. листъ А, фиг. 6—12).

Размѣрные линіи весьма часто проводятся **отъ осевыхъ или среднихъ линій** къ контурнымъ линіямъ (см. лис. А, фиг. 6, разм. 68), а также **между осевыми линіями** (см. листъ А, фиг. 6, разм. 50; фиг. 8, разм. 76 и 368).

Если нужно указать **уголъ** между контурными или осевыми линіями, то размѣрная линія чертится **по дугѣ круга**; (см. листъ В, фиг. 1; лис. С, фиг. 1 и 2б и лис. F, фиг. 3).

§ 7. Машины, конструкціи и ихъ детали изображаются или въ **натуральную величину**, или же всѣ ихъ размѣры пропорціонально уменьшаются на чертежѣ; отношение величины линій и размѣ-

ровь чертежа къ соотвѣтственнымъ линіямъ и размѣрамъ изображаемаго предмета называется **численнымъ масштабомъ** чертежа и обозначается въ видѣ правильной дроби, напр.  $\frac{1}{2}$  нат. вел.;  $\frac{1}{5}$  нат. вел.,  $\frac{1}{10}$  н. в.

Обозначеніе численнаго масштаба обязательно на каждомъ чертежѣ; если же на чертежѣ вычерчено нѣсколько фигуръ въ различныхъ масштабахъ, то масштабы должны быть обозначены при каждой фигурѣ, хотя бы нѣкоторыя фигуры были вычерчены въ натуральную величину. Въ послѣднемъ случаѣ надъ фигурой пишутъ „Нат. вел.“ или „ $\frac{1}{1}$  н. в.“.

Какъ сказано было въ § 5, цифровые размѣры всегда выражаютъ **дѣйствительные** или **натуральные размѣры** предмета въ принятой системѣ мѣръ. Въ большинствѣ цивилизованныхъ странъ принята **метрическая** система мѣръ, поэтому и у насъ въ **машиностроеніи** и въ **металлическихъ конструкціяхъ** всякаго рода (желѣзныя мосты, стропила, желѣзобетонныя сооруженія, рельсовая колея, и т. п.) примѣненіе этой системы сдѣлалось **обязательнымъ**. Только для обозначенія **діаметровъ болтовъ** по англійской шкалѣ Витвортъ или Селлерса, а иногда діаметровъ чугунныхъ или желѣзныхъ трубъ, сохранилась по традиціи мѣра на **дюймы**. Въ архитектурѣ, строительномъ дѣлѣ, въ деревянныхъ конструкціяхъ у насъ до сихъ поръ примѣняютъ для опредѣленія размѣровъ сажени, аршины, дюймы и т. д.; поэтому на чертежахъ необходимо обозначать словами системы принятыхъ мѣръ наприм.: „всѣ размѣры въ саженяхъ“ и т. п. На чертежахъ сдѣланныхъ въ метрической системѣ цифровые размѣры обозначаютъ обыкновенно число **миллиметровъ** съ точностью до единицы, т. е. рѣдко примѣняются дробныя доли мм.

§ 8. **Разстановка размѣровъ** на чертежахъ техническихъ предметовъ должна быть обдумана и **раціональна**, чтобы каждый чертежъ являлся для исполнителя (техника, мастера, рабочаго) руководствомъ достаточно полнымъ и по возможности легкимъ для осуществленія. Поэтому съ геометрической стороны требуется, чтобы размѣры вполнѣ опредѣляли форму всѣхъ частей предмета мысленно расчлененнаго на геом. простые элементы, а съ технической стороны необходимо назначать и распредѣлять размѣры такъ, чтобы они непосредственно безъ какихъ-либо подсчетовъ и вычислений могли быть размѣчены на матеріалъ, изъ котораго дѣлается предметъ, сообразуясь съ послѣдовательностью обработки его на заводѣ или на мѣстѣ постройки. Для этой цѣли размѣры **координируютъ къ осямъ симметріи** (среднимъ линіямъ), которыя раньше другихъ размѣчаются на обрабатываемой детали, а отъ нихъ уже откладываютъ всѣ необходимые размѣры.

Если предметъ имѣеть нѣсколько осевыхъ линій, то должны быть показаны разстоянія между осями или углы, подъ которыми онъ пересѣкаются, а также и длины осей. Послѣ того какъ размѣрами осей и углами между ними будетъ установлена общая геометрическая связь между частями, а прочіе размѣры всѣхъ частей предмета будутъ отнесены (координированы) къ своимъ осямъ, то будетъ достигнута **исчерпывающая полнота** въ опредѣленіи формы и величины предмета при **раціональности и наибольшей простотѣ** въ простояніи размѣровъ, что весьма важно какъ для чертежника, такъ и для исполнителя, руководствующагося чертежемъ.

§ 9. **Размѣры тѣлъ вращенія** всегда обозначаются ихъ **діаметрами**, а не радиусами. Въ томъ случаѣ, когда вычерчена только половина всей фигуры, имѣющей симметричную форму, размѣры также обозначаются **діаметрами**, для чего проводятъ размѣрныя линіи отъ оси симметріи или центра круга къ линіямъ контура и ставятъ стрѣлку на одномъ контурномъ концѣ размѣрныхъ линій, а подлѣ цифры помѣщаютъ кружекъ, перечеркнутый прямой, какъ условное обозначеніе того, что цифра обозначаетъ величину діаметра. (См. лис. А, фиг. 6, 7; 10—12).

§ 10. **Закругленія и переходныя кривыя** обозначаются **радиусами**, причемъ на размѣрной линіи, изображающей радиусъ, ставится на **одномъ** концѣ стрѣлка, при цифрѣ размѣровъ—буква *r* или *R*, а центръ закругленія обводится кружкомъ. (См. лис. А, фиг. 8 и 11).

§ 11. Размѣры должны быть **распределены** по всѣмъ проекціямъ, необходимымъ для изображенія формы предмета, и не должны быть сосредоточены только на нѣкоторыхъ изъ нихъ, такъ какъ вообще не должно быть проекцій безъ размѣровъ. При этомъ **главные размѣры** могутъ быть **повторены**, что является не излишествомъ, а скорѣе необходимостью, такъ какъ повтореніе размѣровъ можетъ часто облегчить чтеніе чертежа, особенно сложныхъ формъ. Полезно кромѣ того показывать **общіе размѣры**, дающіе сумму частныхъ, такъ какъ это служить контролемъ въ пра-

вильности постановки **частныхъ** размѣровъ, а съ другой стороны облегчаетъ обмѣръ предмета въ натурѣ, а при изготошеніи его повышается точность въ назначеніи опредѣляемой имъ величины. (См. лист. А, фиг. 8, размѣръ 482 равный суммѣ  $127+228+127$ . На фиг. 10 размѣръ 120 равенъ суммѣ  $90+2.15$ ).

Не слѣдуетъ такихъ размѣровъ причислять къ лишнимъ; къ послѣднимъ относятся размѣры, не могущіе быть отмѣренными въ натурѣ, или вообще ни къ чему ненужные.

Къ **необходимымъ** размѣрамъ относятся также такие, которые получаются путемъ расчета на прочность и устойчивость, какъ напримѣръ толщина стѣнки цилиндровъ и трубъ, подвергающихся одностороннему давленію (пара, воды или воздуха); въ этомъ случаѣ толщина стѣнки обязательно д. б. проставлена, хотя бы были указаны размѣры ихъ наружныхъ и внутреннихъ діаметровъ.

**§ 12. Обработанныя поверхности** на рабочихъ чертежахъ обозначаются проведеніемъ **красной линіи** рядомъ съ контурной, изображающей обработанную поверхность; на одноцвѣтныхъ чертежахъ красная линія замѣняется рядомъ **косыхъ крестиковъ**, какъ показано на лис. Д, фиг. 14.

Если обработкѣ подлежать **всѣ** поверхности какой-либо детали, то вмѣсто проведенія красныхъ линій дѣлается **надпись красной тушью** „обработка кругомъ“.

**§ 13. Число основныхъ проекцій** сообразуется со сложностью формы изображаемаго предмета. Это число не должно быть **менѣе двухъ** даже при изображеніи простѣйшихъ формъ; **наибольшее** же число проекцій равняется **шести**, именно: **видъ спереди** или **главный видъ (фасадъ)**, два вида сбоку: **видъ справа** и **видъ слѣва**, **видъ сверху** или **планъ**, **видъ внизу** и **наконецъ видъ сзади**.

Всѣ эти проекціи должны быть размѣщены въ **определенномъ взаимномъ положеніи**, именно: **видъ слѣва** всегда помѣщается съ **правой** стороны отъ главнаго вида, а **видъ справа**—съ лѣвой стороны послѣдняго, **видъ сверху** располагается **подъ** главнымъ видомъ, **видъ** же **снизу**—надъ нимъ; **видъ сзади** помѣщается или рядомъ съ первыми тремя видами или въ оставшемся свободномъ между другими проекціями мѣстѣ листа, но во всякомъ случаѣ на этой проекціи слѣдуетъ избѣгать изображенія предмета въ опрокинутомъ видѣ. (См. листъ Е, фиг. 6).

**Отступленіе** отъ вышеизложеннаго правила размѣщенія проекцій допускается только въ случаѣ **крайней необходимости**, и тогда для избѣжанія путаницы и недоразумѣній каждая проекція, построенная вопреки правилу, должна сопровождаться соответствующей **надписью** съ названіемъ проекціи, напримѣръ: „видъ сзади“, „видъ снизу“ и т. п.

Все сказанное о порядкѣ размѣщенія проекцій относится какъ къ **внѣшнимъ видамъ** предмета, такъ и къ **проекціямъ разрѣзовъ**.

Всѣ проекціи фигуръ на всѣхъ листахъ „Пособія“ расположены по вышеуказанному правилу. Примѣръ размѣщенія 4-хъ проекцій съ разрѣзами см. листъ А, фиг. 8.

**§ 14. Разрѣзы** для показанія внутренняго устройства предмета дѣлаются какъ по одной плоскости, пересѣкающей предметъ сплошь изъ конца въ конецъ, такъ и по нѣсколькимъ плоскостямъ. При этомъ плоскостями разрѣза служатъ плоскости симметріи фигуры или плоскости перпендикулярныя къ нимъ. На проекціяхъ чертежа слѣды этихъ плоскостей совпадаютъ съ осевыми линіями; поэтому правило разрѣзовъ можетъ быть формулировано такъ: **разрѣзы** дѣлаются какъ по **прямымъ**, такъ и по **ломаннымъ линіямъ**, совпадающимъ съ осевыми симметріи или перпендикулярнымъ къ нимъ (осямъ). (См. листъ А, фиг. 7, 8 и 12, а также листы 1—4).

Линіи разрѣзовъ должны быть помѣчены буквами; при одной прямой буквы ставятся на концахъ ея, а при ломаной линіи кромѣ того и на всѣхъ ея изгибахъ. При проекціяхъ разрѣзовъ всегда должны быть надписи, наприм.: „разрѣзъ по АВС“ (см. фиг. 7, листа А).

Объ обозначеніи линій разрѣзовъ сказано въ § 3 настоящихъ правилъ. Всѣ части предмета, попадающія въ разрѣзъ, за исключеніемъ перечисленныхъ ниже въ § 19, должны въ одноцвѣтныхъ чертежахъ штриховаться, а въ цвѣтныхъ раскрашиваться соответственно материаламъ, изъ которыхъ сдѣланъ предметъ, и согласно принятymъ условнымъ обозначеніямъ этихъ материаловъ.

**§ 15. При симметричной формѣ** предмета для экономіи мѣста и времени допускается вычерчиваніе только **одной половины** проекціи какъ **внѣшнаго** вида, такъ и разрѣза; причемъ такія проекціи ограничиваются осевой линіей (см. листъ А, фиг. 6, 10, 11 и 12).

Этимъ условно показывается, что другая половина проекціи вполнѣ симметрична вычерченной. Обычно принято **соединять въ одну фигуру** проекціи половины внѣшняго вида и разрѣза такимъ образомъ, чтобы лѣвая или верхняя часть фигуры была въ разрѣзѣ, а правая или нижняя изображала внѣшній видъ предмета (или наоборотъ) (См. листъ А, фиг. 7, 8 и 12).

Въ этомъ случаѣ линіей раздѣла служить **осевая линія**, показывающая, что всѣ разрѣзы или сѣченія, которые дѣлаются на чертежѣ, являются **условными** или **воображаемыми**, т. к. въ дѣйствительности предметъ остается конечно цѣлымъ. Другіе рекомендуютъ вмѣсто осевой линіи проводить сплошную **контурную линію**, которая получится, когда предметъ **дѣйствительно будетъ разрѣзанъ** по указаннымъ плоскостямъ, какъ это часто дѣлаютъ въ моделяхъ для показанія внутренней формы предмета. Второй приемъ значительно выигрываетъ въ смыслѣ **ясности** и **наглядности** изображенія и заставляетъ чертежника для правильного проведенія этой контурной линіи отчетливѣе представить форму предмета, что весьма полезно какъ упражненіе для начинающаго. Поэтому въ настоящемъ „Пособіи“ принять именно этотъ второй приемъ. См. листъ А, фиг. 7, 8 и 12 (правая проекція), а также листы 1—4 и отъ 6 до 14-го.

Относительно выбора плоскостей (линій) сѣченій, по которымъ слѣдуетъ разрѣзывать данный предметъ, необходимо имѣть ввиду, что всякий разрѣзъ имѣть главную цѣль: яснѣе и нагляднѣе показать **форму** самого предмета, а потомъ, уже показать **материалъ**, изъ котораго онъ сдѣланъ. Поэтому плоскости разрѣза нужно проводить черезъ такія мѣста, где на чертежѣ проекціи получится наиболѣшее число контурныхъ линій (невидимыхъ въ другихъ проекціяхъ), дающихъ форму **внутреннихъ деталей** предмета въ основныхъ проекціяхъ, на которыхъ размѣры этихъ деталей получаются безъ искаженія. Такъ напримѣръ, старатся дѣлать разрѣзы по возможности черезъ отверстія, имѣющимся въ предметѣ; въ частности фланцы трубъ разрѣзываются по болтовымъ отверстіямъ, хотя бы для этого нужно было провести двѣ сѣкающихъ плоскости подъ произвольнымъ угломъ между ними (см. листъ А, фиг. 9); заклепочные соединенія пересѣкаются черезъ оси заклепокъ (см. листъ С, фиг. 2 б); рельсовыя подкладки—черезъ оси отверстій для костылей (см. листъ 14), для чего разрѣзъ дѣлаютъ по **ломаной линіи**; въ чертежахъ архитектурныхъ построекъ плоскости разрѣзовъ проводятся черезъ отверстія оконъ и дверей и т. д.

§ 16. Если разрѣзъ дѣлается по двумъ или болѣе **плоскостямъ, наклоненнымъ другъ къ другу** подъ какимъ-либо угломъ, то для **избѣжанія искаженныхъ изображеній**, при которыхъ получаются сокращенные размѣры предмета, необходимо плоскости разрѣза **повернуть** до **совмѣщенія** съ плоскостью чертежа, какъ это сдѣлано на фиг. 9, листа А и фиг. 1, листа В.

§ 17. Если предметъ имѣть сложную форму и состоять изъ несколькиихъ частей, то при пересѣченіи главныхъ проекцій одной сплошной плоскостью нѣкоторые элементы могутъ пересѣчься по направлениемъ наклоннымъ къ ихъ осамъ, и слѣдовательно будутъ получаться искаженные изображенія ихъ формъ. Для избѣжанія этого кромѣ **главныхъ проекцій** внѣшняго вида и разрѣзовъ примѣняются **частичныя проекціи** съ разрѣзами, т. е. **проекціи отдѣльныхъ частей** (деталей) предмета.

Правила размѣщенія проекцій здѣсь примѣняются въ общемъ тѣ же, какъ и для главныхъ проекцій предмета.

Въ случаѣ изогнутой формы элемента разрѣзъ дѣлается по плоскости **перпендикулярной къ его оси** въ данной точкѣ; плоскость разрѣза вращается около линіи разрѣза до совмѣщенія съ плоскостью чертежа, а фигура сѣченія вычерчивается либо **въ сторонѣ** отъ контура главнаго вида на продолженіи линіи разрѣза, часто служащей осью симметріи фигуры (см. листъ А, фиг. 8, сѣченіе по к 1.), либо на самомъ мѣстѣ разрѣза, т. е. на главной проекціи (см. листъ А, фиг. 10 и 11). Въ послѣднемъ случаѣ на **цвѣтныхъ** чертежахъ контуръ сѣченія обводятъ **сплошной красной линіей** и площадь его не раскрашивается, а **штрихуется**, причемъ **характеръ** и **цвѣтъ** штриховки должны **соответствовать условному обозначенію материала**; такъ напримѣръ: при разрѣзѣ чугунной части штриховка дѣлается изъ чередующихся тонкихъ и толстыхъ линій нейтральтиномъ; желѣзо штрихуется лазурью и т. п.

§ 18. **Штриховка разрѣзовъ** дѣлается по возможности **равномѣрно** при **наклонномъ** положеніи штриховъ, составляющихъ съ осевыми линіями уголъ  $45^{\circ}$ . Когда двѣ части модели изъ одного и

того же материала примыкаютъ другъ къ другу, то штриховку ихъ слѣдуетъ дѣлать въ **разныхъ направленияхъ**, взаимно **перпендикулярныхъ**, какъ показано на листѣ А, фиг. 6 и 7; листѣ В, фиг. 1, (также см. листъ 7, фиг. 1—4, 8 и 9).

При маломъ масштабѣ чертежа, когда размѣры частей предмета получаются очень малыми, раскраска и штриховка ихъ разрѣзовъ становятся затруднительными и мало выразительными. Въ такихъ случаяхъ послѣднія замѣняются **заливкой тушью** съ оставленiemъ **бликовъ съ двухъ сторонъ**, а материалъ обозначается **надписью** съ названiemъ его, напр. „желѣзо“, „чугунъ“ „красная мѣдь“ и т. п. Это правило относительно **поясняющихъ надписей** часто примѣняется для показанія материала **тонкихъ** прокладокъ, прослоекъ, пластинокъ, даже при раскраскѣ ихъ, когда трудно бываетъ различать материалъ по условному обозначенію. (См. листъ А, фиг. 12; листъ С, фиг. 1 и 2; листъ 10-й, фиг. 2—4, 7 и 8).

§ 19. Не слѣдуетъ дѣлать такихъ разрѣзовъ, которые не даютъ новыхъ формъ предмета, когда послѣдній съ достаточной полнотой можетъ быть изображенъ на проекціяхъ вида. Поэтому въ машиностроительномъ черченіи **не разрѣзаются** всякихъ рода **болты** и **гайки** (см. листъ А, фиг. 6, 7 и 12); **оси и валы** (листъ В, фиг. 4); **шпильки и шурупы** (листъ 7); **заклепки** (листъ В, фиг. 5 и листъ 8, фиг. 7—9); **шарики** (листъ В, фиг. 4); **штанги, бревна и брусья** и тому подобные элементы машинъ и конструкцій, даже въ томъ случаѣ, если плоскость общаго разрѣза **параллельная плоскости чертежа проходитъ** черезъ оси вышепоименованныхъ деталей. Примѣры неправильныхъ разрѣзовъ, помѣщенные рядомъ съ правильно вычерченными фигурами и обозначенные тѣми же номерами только съ буквой а, наглядно показываютъ, что разрѣзываніе плоскостью **параллельной** чертежу не только не разъясняетъ форму предмета, но скорѣе **затемняетъ** ее благодаря штриховкѣ или раскраскѣ для обозначенія материала. Послѣдній всегда можно показать разрѣзомъ плоскостью **нормальной** къ **осевой линіи** при проектированіи того же предмета на другую плоскость проекціи (листъ А, фиг. 6 и 7); кроме того материалъ большинства вышеупомянутыхъ деталей общеизвѣстенъ; такъ заклепки, болты, гайки, шурупы по большей части дѣлаются изъ желѣза и т. д. Конечно, если эти детали имѣютъ **полости** или **отверстія**, то ихъ въ этихъ мѣстахъ слѣдуетъ разрѣзать для показанія внутренней ихъ формы.

Слѣдуетъ вообще **избѣгать разрѣзовъ вдоль оси** элементовъ сплошь по всей ихъ длины и должно такіе разрѣзы ограничивать небольшими участками, гдѣ это дѣйствительно необходимо, заканчивая такой разрѣзъ **линіями облома** (см. листъ 7, фиг. 7 и листъ 8, фиг. 1 а).

Для избѣжанія неясныхъ, излишне усложненныхъ и дающихъ неправильное представление о формѣ предмета изображеній **не слѣдуетъ дѣлать** продольныхъ разрѣзовъ черезъ **выступающія** изъ основныхъ формъ части предмета. Въ этомъ случаѣ разрѣзы дѣлаются въ предѣлахъ основной формы, ограничивая ее контурными линіями, какъ это показано на листѣ В, фиг. 2 и 3.

По тѣмъ же соображеніямъ **не слѣдуетъ** разрѣзывать **спицы** колесъ, маховиковъ, шкивовъ и т. п., **зубцы** колесъ и реекъ и т. д. (см. листъ А, фиг. 10 и 11, и листъ Е, фиг. 4 б.).

§ 20. Проекціи разрѣзовъ **ошибочно закрывать** неразрѣзанными частями, поэтому послѣднія необходимо удалять, дѣлая общій разрѣзъ или обломы этихъ частей въ сторонѣ отъ разрѣза; иначе способъ разрѣзовъ потерялъ бы свой смыслъ (см. листъ В, фиг. 7 б.).

§ 21. Кромѣ вышесказанного въ техническихъ чертежахъ слѣдуетъ **избѣгать** слѣдующихъ **ошибочныхъ приемовъ**:

1. Чертить **слишкомъ толстыми** или **тонкими** линіями, т. к. первыя дѣлаютъ неясными мелкія подробности въ контурѣ предмета и затрудняютъ процессъ вычерчиванія, а слишкомъ тонкія линіи, хотя и могутъ повысить точность вычерчиванія въ геометрическомъ отношеніи, но для рабочихъ чертежей это излишне, т. к. всѣ необходимые размѣры, опредѣляющіе форму предмета, **выражаются** при помощи **цифровыхъ размѣровъ**.

2. Пропускать видимыя контурныя линіи, что часто дѣлаютъ лица съ недостаточно развитой способностью представлять въ умѣ форму предмета, котораго нѣть передъ глазами. Такіе пропуски часто дѣлаются въ проекціяхъ разрѣзовъ, когда линіи лежать за плоскостью послѣднихъ. (см. листъ Е, фиг. 2 а и 2 б.).

3. Для показанія контуровъ невидимыхъ частей предмета пользоваться исключительно только проведеніемъ безъ мѣры пунктирныхъ линій, которая, нагромождаясь на сплошныя контурныя ли-

ніи, дѣлаютъ чертежъ неяснымъ и запутаннымъ. Для показанія невидимыхъ контуровъ слѣдуетъ дѣлать разрѣзы и добавлять проекціи вида, какъ показано на фиг. 1 б, листа Е. Здѣсь корпусъ задвижки показанъ, какъ въ видовой проекціи, такъ и въ разрѣзѣ на всѣхъ 3-хъ проекціяхъ, вслѣдствіе чего проведение пунктирныхъ линій является ненужнымъ, и фиг. 1 а того же листа ясно демонстрируетъ это излишество пунктированія. Если бы лѣвая половина корпуса не были разрѣзаны, то пунктиры на правыхъ половинахъ являлись бы по большей части необходимыми, но чертежъ потерялъ бы свою ясность и наглядность.

4. Помѣщать большую часть размѣровъ въ выноскахъ, вдали отъ опредѣляемыхъ ими разстояній, такъ какъ такой пріемъ дѣлаетъ затруднительнымъ чтеніе чертежа и можетъ повести къ путаницѣ и ошибкамъ въ размѣрахъ, а самъ чертежъ получается довольно пестрымъ и неразборчивымъ (см. листъ D, фиг. 16 а и 16 б).

5. Писать числа размѣровъ на осевыхъ линіяхъ, проводить размѣрныя линіи слишкомъ близко къ контурнымъ или осевымъ линіямъ и пользоваться послѣдними, какъ размѣрными линіями (см. листъ D, фиг. 15 а и 15 б.).

6. Дѣлать штриховку разрѣзовъ слишкомъ частыми линіями, а раскраску ихъ густыми и яркими топами, т. к. то и другое затемняетъ чертежъ. Какъ штриховка, такъ и раскраска должны быть по возможности равномѣрными, чтобы не получалось пятенъ и полосъ, портящихъ даже хороший чертежъ. (см. листъ D, фиг. 15 а и листъ Е, фиг. 3 а и 3 б.).

7. Писать неразборчиво и неясно въ особенности цифровые размѣры и пользоваться сложными и вычурными шрифтами.

### О т дѣлка ч е р т е ж е й .

§ 22. **Отчетливость и выразительность** техническаго чертежа достигается аккуратнымъ вычерчиваніемъ при соблюденіи общихъ правилъ техническаго черченія, а также нѣкоторыми **простыми** и легкими для исполненія пріемами, т. к. болѣе сложные пріемы требуютъ слишкомъ много времени. Напримѣръ раскраску и штриховку разрѣзовъ не доводятъ вполнѣ къ контурнымъ линіямъ, оставляя съ лѣвой и верхней стороны тонкія бѣлые полоски, такъ называемыя **блики**, которые при заливкѣ разрѣзовъ тушью являются **обязательными** (см. § 18).

§ 23. **Выразительность и рельефность** чертежа достигается въ значительной степени способомъ **оттѣненій**, который благодаря своей простотѣ сдѣлался распространеннымъ въ техникѣ черченія. Пріемъ этотъ заключается въ **утолщеніи** видимыхъ контурныхъ линій, соответствующихъ **ребрамъ**, лежащимъ на границѣ между освѣщенными и находящимися въ тѣни гранями предмета, и потому служащихъ линіями **раздѣла свѣта и тѣни**. При этомъ **направленіе параллельныхъ лучей свѣта** предполагается идущимъ по диагонали куба, основаніе котораго лежитъ въ плоскости чертежа, проектирующейся на вертикальную плоскость подъ угломъ въ  $45^{\circ}$  къ горизонту по направлению съ верхняго лѣваго угла листа къ нижнему правому, а на горизонтальную плоскость проекціи въ направлении отъ нижняго лѣваго къ верхнему правому углу листа подъ тѣмъ же угломъ въ  $45^{\circ}$  къ оси проекцій. **Правило тѣней начертательной геометріи** здѣсь примѣняется въ общихъ чертахъ съ нѣкоторыми отступленіями, ведущими къ упрощенію. Такъ, при изображеніи предмета въ нѣсколькихъ проекціяхъ предполагаютъ, что самъ предметъ **поворачивается** по отношенію къ направлению лучей свѣта согласно съ вращеніемъ плоскостей проекцій при совмѣщеніи ихъ съ плоскостью чертежа. Затѣмъ оттѣняются и тѣ ребра, которые лежать въ тѣни, а съ другой стороны не оттѣняются нѣкоторыя ребра, служащія линіями раздѣла свѣта и тѣни (см. листы отъ 1 до 4, где оттѣнены всѣ фигуры).

Насколько оттѣненія придаютъ чертежу ясность и рельефность можно усмотрѣть изъ черт. 2 на листѣ D, на которомъ видъ снизу на верхній брусъ и видъ сверху на нижній брусъ врубки тождественны по формѣ и отличаются только оттѣнениемъ.

**Толщина оттѣненныхъ линій** должна быть по крайней мѣрѣ въ **два раза больше** не оттѣненныхъ линій. На рабочихъ чертежахъ, предназначаемыхъ для мастерскихъ и исполняемыхъ сплошь въ толстыхъ линіяхъ, оттѣненій **не дѣлаютъ**.

§ 24. Для большей **отчетливости** сложныхъ фігуръ, вычерченныхъ въ мелкомъ масштабѣ, напримѣръ, общихъ видовъ машинъ, наносятъ на **круглые** части **падающія тѣни**, что придаетъ этимъ частямъ нѣкоторую рельефность; при этомъ контуры тѣней дѣлаютъ приблизительно безъ построенія по правиламъ начертательной геометріи, нанося ихъ **схематически и условно** на-глазъ. См. листъ В, фиг. 4 b; листъ D, фиг. 4.

§ 25. Болѣе сложный пріемъ показанія **цилиндрическихъ** **поверхностей** примѣняется въ чертежахъ деревянныхъ сооруженій и врубокъ для изображенія круглыхъ бревенъ. Онъ состоить въ томъ, что вся видимая цилиндрическая поверхность покрывается рядомъ параллельныхъ линій **разной толщины** и на **разномъ** между ними **разстояніи** такъ, чтобы получалось подобіе собственной тѣни на этой поверхности. Именно, въ болѣе **темныхъ** мѣстахъ штрихи въ видѣ **сплошныхъ** линій проводятся **болѣе толсто** и **болѣе густо**, а къ свѣтлымъ мѣстамъ они **постепенно утоняются**, дѣляясь **прерывистыми** и едва замѣтными, промежутки же между ними **увеличиваются**. Направленіе лучей свѣта предполагается то же, какъ и при обыкновенномъ оттѣненіи (см. § 23). Количество штриховъ уменьшается съ уменьшеніемъ масштаба и величины предмета, во всякомъ случаѣ слѣдуетъ стремиться достигать рельефности при **наименьшимъ** числѣ линій и не затмнять ими излишне чертежи. См. листъ С, фиг. 3.

§ 26. Для изображенія **общепринятыхъ нормальныхъ формъ** частей машинъ и конструкцій въ техническомъ черченіи примѣняются **упрощенные** или **схематическая изображенія** ихъ. Сюда принадлежать **болты** (см. листъ 6, фиг. 6 и 7; листъ D, фиг. 7, 8 и 9); **гайки, трубопроводы** съ вентилями и кранами; **пружины** (листъ D, фиг. 5 и 6); **зубчатыя колеса** цилиндрическія и коническія (листъ D, фиг. 12 и 13), **профиля фасонного желѣза** и проч. Детали изображаются тѣмъ болѣе схематично, чѣмъ меньше масштабъ чертежа, но зато пояснительные надписи, помѣщаемыя подлѣ соответствующихъ фігуръ, должны содержать больше данныхъ относительно размѣровъ и числа частей. При большомъ числѣ частей лучше прилагать таблицу со **спецификаціей** частей.

§ 27. Въ техническомъ черченіи примѣняются особыя **условные обозначенія**, какъ напримѣръ:

**Четырехгранныя** или вообще ограниченныя **плоскостями** части, когда ихъ нужно отличить отъ круглыхъ частей, обозначаются проведениемъ на нихъ 2-хъ **пересѣкающихся диагоналей**. Такое условное обозначеніе плоскостей обязательно въ тѣхъ случаяхъ, когда имѣющіхся проекцій недостаточно для отличія плоскихъ граней отъ примѣняющихся въ подобныхъ же случаяхъ кривыхъ поверхностей. См. лис. D, фиг. 7, 8 и 9; листъ 7, фиг. 8 и 9.

Для показанія **числа и расположения болтовыхъ отверстій на фланцахъ** трубъ, вентилей и т. п. примѣняется условное изображеніе въ видѣ **осевой окружности** или **полуокружности**, совмѣщенной съ плоскостью чертежа, на которой располагаются центры отверстій; центръ осевой окружности помѣщается на пересѣченіи оси трубы съ плоскостью фланца. Такое обозначеніе позволяетъ сократить число проекцій и не потребуетъ мѣста, если полуокружность сдѣлать въ сторону контура трубы.

На чертежахъ въ краскахъ осевыя полуокружности или окружности вмѣстѣ съ окружностями болтовыхъ отверстій проводятся **сплошными синими линіями**; на одноцвѣтныхъ же чертежахъ соответственнымъ **пунктиромъ**, состоящимъ изъ черточекъ и точекъ. См. листъ D, фиг. 14.

### Внѣшній видъ чертежей.

§ 28. Всѣ фігуры должны быть размѣщены по возможности **равномѣрно** по всему листу и красиво, притомъ такъ, чтобы разныя проекціи одной и той же модели не смѣшивались съ проекціями другихъ фігуръ. Если же за недостаткомъ мѣста этого нельзя сдѣлать, то, чтобы избѣжать путаницы въ фігурахъ, примѣняются **скобки**, которыя указываютъ какія проекціи относятся къ одной и той же фігурѣ. См. листы А, В, Д.

Около краевъ листа слѣдуетъ оставлять **равномѣрныя** по всему периметру  **поля**, сдѣлавъ предварительно, хотя бы въ карандашѣ, рамку, которая служила бы границей для фігуръ.

§ 29. Надписи съ названиемъ изображенныхъ предметовъ и общее заглавіе чертежа предпo-  
чительно дѣлать сверху соотвѣтственныхъ фігуръ и въ верхней части листа по возможности чет-  
кимъ и простымъ шрифтомъ, какъ напримѣръ шрифтъ „рондо“, прямой шрифтъ и проч.

Надписи съ указаніемъ номера листа слѣдуетъ помѣщать въ правомъ верхнемъ углу листа на  
его поляхъ; подпись студента съ обозначеніемъ отдѣленія и года удобнѣе всего помѣщать въ нижнемъ  
правомъ углу чертежа.

Линейные масштабы принято помѣщать въ нижней части листа. Численные масштабы должны  
быть обозначены при каждой фігурѣ, если онъ вычерченъ въ разныхъ масштабахъ; если же мас-  
штабъ всѣхъ фігуръ одинъ и тотъ же, тогда общій численный масштабъ пишется подъ заглавной  
надписью чертежа. Здѣсь же обозначается система мѣръ, принятая для цифровыхъ размѣровъ.

### М а с ш т а б ы .

§ 30. Чертежи, по мѣрѣ возможности, слѣдуетъ исполнять въ натуральную величину (мас-  
штабъ 1 : 1). Но когда изображаемый предметъ великъ, приходится дѣлать чертежъ въ масштабѣ.

При примѣненіи метрической системы мѣръ и „сотокъ“ сажени масштабъ выбирается по деся-  
тичной системѣ, а именно: 1 : 2, 1 : 5, 1 : 10 1 : 20, 1 : 50, 1 : 100 и т. д.

При примѣненіи дюймовъ, вершковъ и аршиновъ съ дѣленіемъ на  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$  и  $\frac{1}{16}$  доли и т. д. удоб-  
ны масштабы: 1 : 2, 1 : 4, 1 : 8, 1 : 16, 1 : 20, 1 : 40, 1 : 80 и т. д.



## II.

### О методѣ проекцій въ техническомъ черченіи.

Если помѣстить предметъ передъ плоскостью и изъ одной точки, какъ изъ полюса, провести, прямолинейные лучи черезъ всѣ точки предмета до пересѣченія съ данной плоскостью; то совокупность всѣхъ полученныхъ на плоскости проекцій точекъ дастъ такъ называемую **полярную** или **коническую проекцію** предмета. Послѣднюю можно разсматривать какъ **изображеніе предмета** на плоскости, такъ какъ, если въ точку полюса помѣстить глазъ наблюдателя, то ему будетъ представляться предметъ именно такимъ, какимъ онъ получился на данной плоскости. Хотя полярная проекція даютъ вѣрныя **перспективныя изображенія** предмета, но вслѣдствіе сложности геометрическихъ построеній онъ въ черченіи не примѣняются.

Удаляя полюсъ или **точку зреінія** на безконечно большое разстояніе отъ плоскости проекцій, получимъ на послѣдней **параллельную проекцію** предмета, т. к. проектирующіе лучи въ этомъ случаѣ **параллельны** между собой. Параллельныя проекціи также могутъ служить для изображенія предмета, но такое изображеніе является **условнымъ** и не соотвѣтствующимъ дѣйствительности, такъ какъ на самомъ дѣлѣ мы разсматриваемъ предметы на конечномъ разстояніи. Если же параллельную проекцію разсматривать съ конечного разстоянія, то предметъ представится намъ не такимъ, какимъ мы его видимъ въ дѣйствительности.

Дѣлая направленіе параллельныхъ проектирующихъ лучей **перпендикулярнымъ** къ плоскости проекцій, получимъ **прямоугольную** или **ортогональную проекцію** предмета. Вслѣдствіе **простоты построеній** прямоугольными проекціями преимущественно пользуются какъ въ начертательной геометріи, такъ и въ техническомъ черченіи.

Изъ аналитической геометріи извѣстно, что положеніе въ пространствѣ точки, а также и тѣла, какъ совокупности точекъ, вполнѣ опредѣляется тремя прямоугольными координатами или проекціями на **двѣ** координатныя плоскости, какъ это и принято при построеніяхъ начертательной геометріи. Если предметъ отнесенъ къ **прямоугольной системѣ координатъ** и направленіе проектирующихъ параллельныхъ лучей будетъ совпадать съ направленіемъ одной изъ этихъ координатныхъ осей, а плоскость проекцій перпендикулярна къ ней, то полученная проекція, которую въ отличіе отъ **аксонометрической** будетъ называть **основной**, отличаясь наибольшей **простотой**, будетъ обладать **измѣримостью**, т. е. такимъ свойствомъ, въ силу котораго мы можемъ измѣрить геометрическіе элементы, т. е. **длины линій** и **величины угловъ**, представляемаго предмета. Это свойство измѣримости получается вслѣдствіе того, что значительная часть прямыхъ, составляющихъ форму техническаго предмета, представляющаго собой комбинацію болѣе простыхъ геометрическихъ тѣлъ, будетъ при такомъ положеніи предмета относительно плоскости проекцій параллельна къ послѣдней, поэтому эти прямые и углы между ними будутъ проектироваться **безъ искаженій**, т. е. въ истинную свою величину. Съ другой стороны прямые линіи перпендикулярныя къ первымъ, а следовательно и къ плоскости проекцій, будутъ проектироваться въ видѣ точекъ, углы же, лежащіе въ плоскостяхъ нормальныя къ ней, исчезнутъ, обращаясь въ прямые линіи. Вслѣдствіе этого основные проекціи, будучи простѣйшими, являются **мало наглядными**.

Чтобы вполнѣ опредѣлить форму предмета, надо его спроектировать на другую координатную плоскость, перпендикулярную къ первой; тогда на второй основной проекціи исчезнувшія прямые и углы появятся въ истинной своей величинѣ. Тѣ прямые линіи, которыхъ произвольно направлены

относительно осей координатъ, опредѣляется по ихъ проекціямъ на обѣ координатныя плоскости, составляющимъ, какъ извѣстно, катеты прямоугольного тр-ка, гипотенуза котораго равна данной прямой.

Итакъ форма предмета, имѣющая 3 измѣренія, вполнѣ можетъ быть опредѣлена по ея **двумъ** основнымъ проекціямъ. Однако при сложной формѣ предмета для болѣе яснаго и быстраго уясненія всѣхъ частей предмета въ техническихъ чертежахъ прибѣгаютъ къ построению трехъ и болѣе проекцій. Это ведеть къ значительному упрощенію первыхъ двухъ проекцій, такъ какъ разгружаетъ ихъ отъ нагроможденія слишкомъ многихъ пунктирныхъ линій, необходимыхъ для изображенія невидимыхъ контурныхъ линій, дѣлаетъ чертежъ болѣе яснымъ и выразительнымъ, а чтеніе чертежа болѣе легкимъ.

Все же основныя проекціи, какъ было сказано, не отличаются большой наглядностью и, чтобы составить по нимъ ясное представление о формѣ предмета, необходима нѣкоторая работа ума и развитая способность пространственныхъ представлений и зрительная память.

Для болѣе наглядныхъ изображеній, доступныхъ пониманію всякаго, даже не обучавшагося черченію, прибѣгаютъ къ **аксонометрическимъ** проекціямъ, примѣръ которой приведенъ на фиг. 3 листа D. При всей своей наглядности такія проекціи не обладаютъ свойствомъ **непосредственной измѣримости**, такъ какъ одно или всѣ три измѣренія предмета искажаются, хотя истинные размѣры предмета могутъ быть найдены по этимъ искаженнымъ путемъ вычисленій или построений. Самое построение точной аксонометрической проекціи сложнѣе, чѣмъ основныхъ, но зато предметъ можетъ быть изображенъ при помощи одной такой проекціи.

Въ техническомъ черченіи преимущественно пользуются поэтому основными проекціями. Всѣ фигуры на таблицахъ настоящаго „Пособія“ вычерчены въ основныхъ проекціяхъ, изъ нихъ многія фигуры въ 3-хъ проекціяхъ.

Если представить предметъ помѣщеннымъ въ пространствѣ, ограниченномъ поверхностью куба, три грани котораго принять за координатныя плоскости, то явится возможность проектировать предметъ на всѣ **шесть** плоскости куба и получить такимъ образомъ **шесть возможныхъ основныхъ проекцій**.

Перемѣщая точку зре́нія такимъ образомъ, чтобы предметъ всегда находился **между** глазомъ и плоскостью проекцій, а **лучи зре́нія** (проектирующіе лучи), будучи перпендикулярны къ гранямъ куба, пересѣклись по очереди съ каждой гранью, получимъ слѣдующія шесть проекцій:

- 1) на **задней** вертикальной грани куба, предполагаемой совпадающей съ плоскостью чертежа, получится **главный видъ, видъ спереди** или **фасадъ** (см. листъ Е., фиг. 5);
- 2) на **нижней** грани куба—**видъ сверху** или **планъ**;
- 3) на **правой** грани—боковой видъ, именно **видъ слѣва**;
- 4) на **левой** грани куба—второй боковой видъ, именно **видъ справа**;
- 5) на **верхней** грани—**видъ снизу** и наконецъ
- 6) на **передней** грани куба получимъ **видъ сзади** или **задній фасадъ** (въ архитектурѣ).

Всѣ эти плоскости проекцій кромѣ первой, совпадающей съ плоскостью чертежа, необходимо повернуть и совмѣстить съ послѣдней, что можно сдѣлать различными способами. У насъ въ техническомъ и архитектурномъ черченіи принять **нѣмецкій способъ размѣщенія проекцій**, какъ болѣе **естественній и аналогичный** съ методомъ примѣняющимся въ **начертательной геометріи**, если ограничиться разсмотрѣніемъ проекцій на вертикальную, горизонтальную и профильную плоскости предмета, помѣщенного въ первомъ углѣ, причемъ получаются болѣе простыя построения.

На фигурахъ 5 листа Е показано совмѣщеніе правой грани куба съ проекціей **вида слѣва** предмета, составленного изъ кладки 3 цѣлыхъ и одной половинки кирпича.

На фигурахъ 6 того же листа показано совмѣщеніе остальныхъ граней куба; причемъ проекція **плана** помѣщена подъ главнымъ видомъ, **видъ справа** съ **левой** его стороны. Чтобы получить совмѣщенное положеніе **вида снизу**, надо верхнюю грань куба повернуть около ребра, общаго съ главной плоскостью, **вверхъ** до совмѣщенія съ плоскостью чертежа. Передняя грань куба съ **видомъ сзади** повернута въ общемъ на  $180^{\circ}$  около вертикального ребра, отчего и эта проекція получилась въ

естественномъ положениі, а не въ опрокинутомъ, какъ было бы, если бы эту грань повернули около горизонтального ребра.

Въ результатѣ указанного выше размѣщенія всѣхъ шести проекцій получается форма креста съ удлиненнымъ правымъ (или лѣвымъ) концомъ и какъ видно при этомъ не получается полнаго использования площиади чертежнаго листа. Поэтому 6-ю проекцію слѣдуетъ помѣщать тамъ, где это будетъ болѣе удобно, не придерживаясь для нея какого-либо правила. Для всѣхъ остальныхъ проекцій указанное здѣсь правило размѣщенія проекцій является **обязательнымъ** и отступать отъ него можно только ввиду крайней необходимости. Въ этомъ случаѣ, чтобы не вышло недоразумѣнія и путаницы въ проекціяхъ, слѣдствиемъ чего могутъ быть крупныя ошибки на заводахъ и на постройкахъ, такія проекціи обязательно должны быть снабжены **надписью**, разясняющею неправильное ихъ расположение.

---

---

### III.

## 1. Правила для составленія эскизовъ съ натуры (скицированія).

При черченіи съ натуры какой либо машины или сооруженія, а также ихъ деталей, сначала составляется **черновой** чертежъ въ карандашѣ, а потомъ уже съ послѣдняго дѣлается **чистовой** чертежъ въ туси и въ краскахъ. Черновой чертежъ дѣлается **отъ руки** и называется **эскизомъ**.

**Эскизъ** долженъ быть составленъ съ такою **полнотой** и **ясностью**, чтобы имъ можно было пользоваться не только для составленія чистового чертежа, но также непосредственно для исполненія изображенаго предмета. Предметъ, служащій моделью для эскиза, изображается въ **необходимомъ числѣ проекцій** виѣшняго вида и разрѣзовъ, обусловливающемся ясностью представлена его формы, съ нанесеніемъ всѣхъ **нужныхъ размѣровъ**, съ **условнымъ обозначеніемъ материаловъ** и сопровождается необходимыми **надписями и поясненіями**. Короче говоря, **всякій эскизъ** долженъ удовлетворять **всѣмъ требованіямъ**, предъявленнымъ къ **рабочему**, или **исполнительному** чертежу, за исключеніемъ виѣшней отдѣлки.

Школьные эскизы слѣдуетъ исполнять при той же обстановкѣ, какая бываетъ въ дѣйствительности, когда машину, сооруженіе или конструкцію снимаютъ на мѣстѣ ихъ дѣйствія или сооруженія. Поэтому слѣдуетъ пользоваться только тѣми чертежными средствами, какими располагаютъ и тамъ, когда работаютъ, такъ сказать, на ходу, часто при недостаткѣ мѣста и времени для отдѣлки чертежа и приданія эскизу красиваго вида.

Чертежная доска и рейсшина, здѣсь, понятно **не примѣняются**, а чертежный листъ кладутъ прямо на столъ; если же и такового не имѣется, то на кусокъ картона, который держать въ рукѣ.

Всѣ контурныя и вспомогательныя линіи, штриховка разрѣзовъ для обозначенія материаловъ, цифры, надписи и проч. дѣлаются **чернымъ карандашемъ** средней твердости, напр. № 3, № HB или F.

**Прямая линія**, сплошныя и пунктирныя, проводятся **отъ руки**, а **окружности** — круговымъ **циркулемъ**.

Для **обмѣра** моделей употребляются слѣдующіе **измѣрительные приборы**:

Для измѣренія малыхъ и большихъ разстояній примѣняется **мѣрная линейка** или **линейный масштабъ**. Такія линейки при большой ихъ длины для удобства дѣлаются складными или замѣняются стальной или холщевой лентой (**рулетки**), длина которыхъ равна 5—10 саж.

У насъ въ Россіи примѣняются въ разныхъ областяхъ техники, какъ **русскія**, такъ и **иностранныя** мѣры длины.

1) **Метръ** равный 0,467 саж. служить основной единицей въ **метрической** системѣ и дѣлится на 100 частей, называемыхъ **сантиметрами** (сокращенное обозначеніе см.,  $\text{см}/\text{м}$ ). **Миллиметръ** (сокращен. mm или  $\text{мм}/\text{м}$ ) равенъ 0,1 см.=0,001 mt. (метра). Эти мѣры длины вошли въ международное употребленіе, а у насъ онѣ примѣняются почти исключительно только въ машиностроеніи и во всякаго рода металлическихъ конструкціяхъ. Измѣреніе длины въ метрической системѣ постепенно проникаетъ и въ другія отрасли техники, и потому ее нужно примѣнять везде, гдѣ традиціи и особыя правила этому не препятствуютъ.

2) Дѣленія на **дюймы** служать единицей длины въ Англіи и Америкѣ; въ машиностроеніи другихъ странъ примѣняются рѣдко и то по традиціи. Ими до сихъ поръ принято измѣрять **диаметры болтовъ** съ винтовыми нарѣзками по шкалѣ Витвортса и Селлерса. У насъ въ строительномъ дѣлѣ дюймами измѣряютъ **поперечныя сѣченія деревянныхъ брусьевъ и досокъ**.

Дюймъ дѣлится на болѣе мелкія части, напр. на 10-тия доли (линіи) 16-я; 24-я и т. п. и обозначается сокращенно „дм“, или двумя черточками съ правой стороны вверху цифры; напр. 2" или 2 дм.; 3 $\frac{1}{2}$ " или 3 $\frac{1}{2}$  дм.; 1"=25,4 mm.; 12" составляютъ 1', т. е. 1 футъ.

3) Въ Россіи единицей длины служить **сажень** равная 7 англійскимъ футамъ=84" или 3 арш.=48 верш.=2,133 мет.

Въ инженерно-строительномъ дѣлѣ сажень принято дѣлить на **сотня** и на **тысячныя** доли.

**Раздвижная линейка**, назыв. **штангенсомъ** или **шубригелемъ**, примѣняется для болѣе **точныхъ** измѣреній выступающихъ частей прямоугольного и круглого съченій, для чего иногда устраиваетъ съ **конусомъ**.

**Нутромѣръ** примѣняется для измѣренія отверстій.

**Кронциркулемъ** измѣряютъ вѣнчаніе діаметры круглыхъ тѣлъ, а также діаметры отверстій, вместо нутромѣра. Кронциркуль иногда снабжается дугой съ дѣленіями, по которой дѣлаются отсчеты измѣряемой длины. Это усовершенствованіе позволяетъ измѣрять отверстія, расширяющіяся въ глубь.

**Угольники** иногда упрощаютъ измѣреніе неудобныхъ для масштаба разстояній и должны имѣть вывѣренный прямой уголъ.

**Транспортиръ** служить для измѣренія угловъ.

Прежде, чѣмъ приступить къ составленію эскиза, необходимо уяснить **дѣйствіе** (работу) и **назначеніе** данной машины, сооруженія или **конструкціи**, а также ихъ **деталей** или отдельныхъ частей и **взаимоотношеніе** послѣднихъ другъ къ другу и ко всему цѣлому. Кромѣ того нужно уяснить **зависимость формы отъ материала и способа изготавленія**. Составитель эскиза долженъ дать себѣ отчетъ въ **процессѣ изготавленія** каждой детали, умѣть отличать **кованыя** части отъ **литыхъ, обработанныхъ** поверхности отъ **необработанныхъ** и т. п.

Результатъ съемки съ натуры можно представить на эскизѣ или въ одной **аксонометрической проекціи**, или въ **несколькихъ основныхъ проекціяхъ**.

Въ дальнѣйшемъ мы будемъ имѣть въ виду только послѣдній случай такъ наз. **плоскихъ эскизовъ**.

Эскизы, какъ было указано, дѣлаются отъ руки, **безъ опредѣленного численного масштаба**, а потому измѣренія на модели разстоянія нужно откладывать **на глазъ, безъ помощи линейного масштаба**; при этомъ требуется сохраненіе **пропорціональности** въ размѣрахъ отдельныхъ частей изображаемаго предмета, т. е. чтобы фигуры на эскизѣ были **подобны** фигурамъ контуровъ натуры.

**Пропорціональность размѣровъ** достигается слѣдующимъ способомъ.

Данную модель просто **срисовываютъ**, нанеся предварительно **главныя** (осевыя) линіи и, начиная съ главныхъ контурныхъ линій, идуть отъ главнаго и общаго къ второстепеннымъ линіямъ, изображающимъ подробности предмета. **Отношеніе главныхъ размѣровъ** предмета къ тому размѣру, который былъ принятъ за **единицу сравненія**, оцѣнивается или **на глазъ** или же при помощи сравненія длины карандаша, который держать въ руکѣ на опредѣленномъ разстояніи отъ глаза и проектируя на разныя части модели, отмѣриваю разстоянія между данными точками. За единицу сравненія лучше взять средній по величинѣ размѣръ между главными размѣрами отдельныхъ частей предмета. Нанеся такимъ образомъ главныя части модели, переходятъ къ изображенію второстепенныхъ подробностей, которые легко срисовать, сравнивая ихъ размѣры съ размѣрами линій уже нанесенныхъ на эскизѣ.

Когда изображеніе формъ предмета совершенно **закончено**, приступаютъ къ нанесенію размѣровъ, для чего раньше написанія цифръ проводятъ **размѣрныя линіи**, придерживаясь правилъ и указаний, изложенныхъ въ общихъ правилахъ техническаго черченія.

Для составленія эскизовъ лучше всего брать бѣлую бумагу обыкновенного формата. Можно пользоваться и клѣтчатой бумагой; но сѣтка не должна служить линейнымъ масштабомъ, а только должна облегчать проведеніе отъ руки прямыхъ линій и обеспечивать ихъ параллельность и перпендикулярность.

**Величина проекцій** на эскизѣ обусловливается размѣромъ даннаго листа бумаги и числомъ проекцій. Нужно соблюдать при этомъ, чтобы **всѣ проекціи одной и той же детали** помѣщались на

**одной страницы** и были расположены по известному правилу размещения проекций, разъ навсегда принятому для технических чертежей. Заметим, что эскизы, как и чистовые чертежи, делаются съ **одной стороны** листа бумаги.

**Число основныхъ проекций** зависитъ отъ сложности данной натуры и не должно быть менѣе 2-хъ для того, чтобы получалось **полное** представление о формѣ предмета и о всѣхъ его размѣрахъ.

Только для изображенія самыхъ простыхъ формъ можно ограничиться 2-мя проекціями, большей же частью въ техническихъ чертежахъ предметъ изображается въ 3-хъ проекціяхъ; третью проекцію дѣлаютъ для того, чтобы **не испещрять** чертежъ изъ 2-хъ проекцій пунктирными, контурными, размѣрными и другими вспомогательными линіями, а также и надписями цифровыхъ размѣровъ, а кромѣ того, чтобы **облегчить чтеніе чертежа**, т. к. по 3-мъ проекціямъ **легче и скорѣе** можно усвоить форму и конструкцію предмета, чѣмъ по 2-мъ проекціямъ.

Въ болѣе сложныхъ случаяхъ приходится прибѣгать и къ большему числу проекцій вида и разрѣзовъ, причемъ кромѣ главныхъ проекцій и разрѣзовъ дѣлаютъ еще **частичные проекціи**, которые служатъ для изображенія второстепенныхъ частей и конструктивныхъ подробностей.

Отступленіе отъ **правилъ размѣщенія проекций** допускается только въ случаѣ **крайней необходимости**, напримѣръ, когда для ясности требуется сдѣлать эскизъ возможно крупнѣе, такъ что каждая проекція занимаетъ весь или большую часть листа бумаги, или же когда самъ предметъ имѣеть слишкомъ неравныя величины 3-хъ измѣреній, отчего въ одномъ направлениі проекціи могутъ занять всю ширину листа, а въ другомъ мѣстѣ останутся свободные промежутки, гдѣ можно и помѣстить проекцію, для которой не хватаетъ мѣста, если ее придерживаться правила размѣщенія проекцій.

Особое вниманіе должно быть обращено на **рациональное проставленіе цифровыхъ размѣровъ**, чтобы они соотвѣтствовали потребностямъ дѣйствительного хода исполненія работъ.

**Размѣры** берутся и проставляются относительно **среднихъ (осевыхъ) линій**.

Важнѣйшіе изъ нихъ слѣдуетъ снимать не менѣе **2-хъ разъ** и по возможности въ различныхъ мѣстахъ, чтобы избѣжать грубой ошибки и получить размѣръ съ большей точностью. Для контроля вѣрности полученныхъ цифровыхъ размѣровъ рекомендуется **сумму частныхъ размѣровъ** по одному направлению **сравнить съ общей длиной, измѣренной масштабомъ на модели**.

Необходимо наблюдать за тѣмъ, чтобы **не былъ пропущенъ ни одинъ размѣръ**, нужный для построенія фигуры чертежа и для исполненія по немъ изображенаго предмета. Кромѣ **частныхъ размѣровъ** полезно проставлять ихъ **сумму**, дающую размѣръ, нужный для монтеровъ, мастеровъ и другихъ исполнителей, чтобы не затруднить ихъ ариѳметическими выкладками во время работы по исполненію отдѣльныхъ частей и по собиранию ихъ въ одно цѣлое; кромѣ того, этимъ достигается вышеупомянутая повѣрка этихъ размѣровъ. Во всякомъ случаѣ **лучше повторить** одинъ и тотъ же размѣръ на одномъ и томъ же чертежѣ, чѣмъ пропустить его; даже наоборотъ: **повтореніе основныхъ и болѣе важныхъ размѣровъ на различныхъ проекціяхъ** одного предмета скорѣе желательно, т. к. это **облегчаетъ** чтеніе и повѣрку чертежа.

Съ другой стороны слѣдуетъ **избѣгать** размѣровъ, дающихъ **случайное разстояніе** между движущимися частями машины, или конструкціи, когда онѣ не занимаютъ крайнихъ своихъ положеній, или между частями, которая не находятся въ строго определенномъ мѣстѣ и могутъ быть передвинуты на нѣкоторое разстояніе относительно другъ друга, а также размѣровъ, являющихся функцией другихъ, измѣренныхъ на модели и написанныхъ уже на чертежѣ, если эти дополняющіе размѣры не были теоретически пропроектированы по послѣднимъ.

При нѣсколькихъ размѣрахъ одинакового значенія слѣдуетъ выбирать тѣ, которые легче обмерить на модели и по которымъ легче изготовить предметъ.

**Нельзя допускать** размѣровъ, которыхъ **невозможно** получить обмѣромъ въ натурѣ, или такихъ, которые выражаютъ разстоянія между точками, получившимися отъ пересѣченія въ проекціи линій, изображающихъ ребра и плоскости, принадлежащія къ различнымъ элементамъ предмета, а въ дѣйствительности не пересѣкающіяся.

Общее требованіе, предъявляемое какъ къ чистовымъ чертежамъ, такъ и къ эскизамъ—это **полнота, ясность и простота**. Поэтому и въ эскизахъ слѣдуетъ избѣгать того, на что было указано въ **общихъ правилахъ техническаго черченія**.

## **2. Указанія, касающіяся составленія эскизовъ и чистовыхъ чертежей при съемкѣ съ натуры моделей заклепочныхъ соединеній и деревянныхъ врубокъ.**

### **1. Заклепочная соединенія.**

Желѣзные мосты, стропила и другія желѣзныя конструкціи собираются изъ сравнительно мелкихъ частей, изготовленныхъ помошью **прокатки** на заводахъ. Прокатное желѣзо раздѣляется на двѣ категоріи: **листовое** и **фасонное**.

Листовое желѣзо бываетъ **плоское** и **выпуклое**. Къ первому принадлежитъ **обыкновенное** листовое, **универсальное**, **полосовое** и **рифленое** желѣзо, ко второму—**волнистое** и **лотковое**.

Къ категоріи фасоннаго желѣза принадлежитъ: **угловое** (**равнобокое** и **неравнобокое**) желѣзо, **тавровое**, **двутавровое**, **корытое** или **швеллерное**, **зетовое**, **желѣзо зоре** и т. п.

Всѣ эти сорта желѣза имѣютъ небольшіе сравнительно размѣры и потому является необходимость увеличивать ихъ, какъ въ длину и ширину, такъ и въ толщину, составляя изъ нихъ болѣе сложныя **съченія элементовъ** или **стержней** конструкціи. Кроме того, въ **рѣшеткахъ фермъ** является необходимость **соединить** между собою **пересѣкающіеся элементы**, расположенные въ одной или въ различныхъ плоскостяхъ, вслѣдствіе чего образуются такъ называемыя **узловые соединенія**. Во всѣхъ этихъ случаяхъ прочное соединеніе частей въ одно цѣлое достигается при помощи **заклепокъ** и рѣже—**болтовъ**.

**Заклепочная соединенія** принадлежатъ къ разряду **неразборныхъ** или **неразъемныхъ**, т. е. такихъ, которые не могутъ быть расчленены безъ нарушенія цѣлости частей (заклепокъ), тогда какъ болтовыя соединенія—**разборные**.

Для образованія **стыковъ**, т. е. для соединенія примыкающихъ частей въ одно цѣлое требуемой прочности, примѣняются **накладки** изъ плоскаго желѣза и уголковъ, **перекрывающія** стыкъ. Для заполненія пустотъ (зазоровъ) между плоскостями соединяемыхъ частей служатъ плоскія **прокладки**. Въ узловыхъ соединеніяхъ кроме **фасонныхъ накладокъ** и **прокладокъ** примѣняются **фасонные вставки**; онѣ вырѣзываются изъ листового плоскаго желѣза и имѣютъ форму, ограниченную пряммыми и рѣже—кривыми линіями.

Для взаимной связи составныхъ элементовъ въ поперечномъ направлениі и для второстепенныхъ рѣшетокъ употребляются **планки изъ полосового желѣза**. Отдельными прокладками въ зазорахъ на мѣстѣ заклепокъ служатъ **шайбы**. Въ желѣзныхъ мостахъ примѣняются заклепки исключительно съ **полными головками**, имѣющими форму **шарового сегмента** или **эллипсоида вращенія**; только тамъ, где требуется плоская поверхность (у опорныхъ частей), дѣлаютъ **потайныя** головки. Наиболѣе употребительный **діаметръ заклепокъ** въ желѣзныхъ мостахъ  $d = 22$  mm., наибольшее  $d = 24$  mm.; въ исключительныхъ случаяхъ  $d = 25$  mm. Въ малыхъ сплошныхъ фермахъ и во второстепенныхъ частяхъ сквозныхъ фермъ берутъ  $d = 20$  mm. Въ **стропильныхъ фермахъ** и для склеивания мелкихъ сортовъ фасоннаго желѣза  $d = 12$  до  $18$  mm. **Толщина листовъ** въ мостахъ колеблется отъ 9 до 13 mm.

### **2. Деревянные врубки.**

Въ деревянныхъ сооруженіяхъ прочныя соединенія отдельныхъ частей и элементовъ рѣшетки достигаются при помощи **деревянныхъ сопряженій** или **врубокъ** непосредственно, или при посредствѣ **желѣзныхъ поковокъ** въ видѣ **болтовъ**, **скобъ**, **хомутовъ**, **шуруповъ**, **гвоздей** и т. п.

**Діаметръ болтовъ** въ деревянныхъ сопряженіяхъ колеблется отъ  $\frac{3}{4}$ " до 1".

**Деревянными врубками** называются тѣ **формы обработанныхъ поверхностей**, которыя придаются отдельнымъ кускамъ дерева для образования изъ нихъ **плотныхъ и прочныхъ сопряженій**.

**Лѣсные материалы** различаются, какъ по **породѣ** дерева (хвойная и лиственная породы), такъ и по **формѣ** отдельныхъ кусковъ, которую придаютъ имъ предварительной обдѣлкой до поступленія на рынокъ или въ постройку.

**Бревнами** называется неотесанный **круглый** лѣсъ, имѣющій слегка коническую форму, т. к. получается изъ **стволовъ** дерева. Мѣрою толщины бревенъ служить ихъ **діаметръ** въ тонкомъ концѣ, выраженный въ **вершкахъ**. Бревна **средней** толщины имѣютъ діаметръ 5—6 вершковъ и длину отъ 3 до 6 саж. Самая крупная бревна имѣютъ діаметръ отъ 8 до 10 вершковъ и длину до 8 и даже до 10 саж.

Бревна, распиленные пополамъ, называются **пластинами**.

**Брусьями** называется лѣсъ **прямоугольного** поперечного сѣченія, вытесанный или выпиленный изъ бревенъ.

**Бруски**—это небольшіе брусья квадратного сѣченія (обыкновенно  $2\frac{1}{2}'' \times 2\frac{1}{2}''$ ).

**Доски** выпиливаются изъ бревенъ или брусьевъ и имѣютъ прямоугольное сѣченіе, причемъ ширина ихъ въ нѣсколько разъ больше толщины. Длина досокъ измѣряется въ сажняхъ и аршинахъ и бываетъ отъ 2 до 4 саженъ, а ширина и толщина въ дюймахъ и въ вершкахъ.

Деревянные сопряженія, находящіяся въ кабинетѣ моделей, въ большинствѣ составляютъ части **деревянныхъ мостовъ и стропилъ**. Онъ могутъ быть раздѣлены на слѣдующія категории:

**Сопряженіе по длине** служащее для продолженія или удлиненія частей носитъ название:

1) **наращиванія**, если сопрягаемыя части **вертикальны**, какъ напримѣръ **сваи**, служащія **опорами** мостовъ, и 2) **сращиванія**, если продолжаемые брусья или бревна расположены **горизонтально**.

**Сплачиваніе** есть сопряженіе по **ширинѣ**, оно примѣняется: 1) когда желательно изъ отдельныхъ брусьевъ (или бревенъ) изготовить **одинъ** составной **брусъ** съ **большимъ поперечнымъ сѣченіемъ** для увеличенія его сопротивленія сжимающимъ и изгибающимъ усилиямъ, или 2) когда нужно получить плотную и непроницаемую перегородку, какъ напримѣръ **шпунтовыя** водонепроницаемыя **стѣники** изъ бревенъ, брусьевъ или досокъ и **стѣны гражданскихъ построекъ**.

**Сопряженіе подъ угломъ** различается на: 1) **примыканіе**, когда одинъ элементъ концомъ своимъ упирается въ другой въ какой либо точкѣ между концами его; примыканіе можетъ быть устроено въ вертикальной, горизонтальной или наклонной плоскостяхъ; 2) **пересѣченіе** бревенъ, брусьевъ, пластинъ и проч., когда сопрягаемыя части продолжаются въ обѣ стороны отъ точки пересѣченія, и 3) **образованіе угловъ** при сопряженіи частей въ мѣстѣ ихъ пересѣченія только своими концами. Послѣдній случай часто имѣеть мѣсто при постройкѣ домовъ (въ деревянныхъ стропилахъ, стѣнахъ и косякахъ) и въ столярныхъ работахъ.

---

При черченіи съ натуры заклепочныхъ соединеній и деревянныхъ врубокъ необходимо соблюдать слѣдующія **правила**:

1) На всѣхъ проекціяхъ вида и разрѣзовъ должны быть **показаны главныя оси** или **оси симметріи** простыхъ и составныхъ элементовъ (стержней) данной конструкціи, а также **оси** и **центры заклепокъ, болтовъ и отверстій** для нихъ.

2) **Разрѣзы** предпочтительно дѣлать **перпендикулярно къ осямъ** элементовъ въ болѣе характерныхъ мѣстахъ ихъ: въ заклепочныхъ соединеніяхъ **черезъ оси заклепокъ**, а въ деревянныхъ сопряженіяхъ **черезъ оси болтовъ** или мѣста самихъ врубокъ.

3) Слѣдуетъ **избѣгать** разрѣзовъ **вдоль длинныхъ элементовъ** (стержней); если же это необходимо для показанія конструкціи сопряженія (врубки), то ограничиваются разрѣзомъ на небольшомъ разстояніи отъ соединенія элементовъ, заканчивая таковой обрывомъ или обломомъ неразрѣзанной части послѣднихъ.

4) **Простѣйшая деревянная врубка** достаточно полно можно изобразить въ **собранномъ видѣ** (см. листъ С, фиг. 3); **болѣе сложныя сопряженія** лучше показать въ **разобранномъ видѣ**, дѣлая отдельно нужные проекціи и разрѣзы болѣе сложныхъ врубокъ. Въ случаѣ сложныхъ врубокъ можно поступить слѣдующимъ образомъ: сдѣлать нужное число проекцій **общаго вида** въ собранномъ положеніи (съ разрѣзами), а затѣмъ показать **отдѣльно** болѣе сложные элементы сопряженія въ проекціяхъ и разрѣзахъ (см. листъ F,) и въ большемъ масштабѣ.

5) Изображенія заклепочныхъ соединеній и дерев. сопряженій на чертежѣ должны занимать **такое же положеніе**, какое онѣ имѣютъ въ сооруженіяхъ, части которыхъ онѣ представляютъ. Для этого нужно надлежащимъ образомъ **выбрать и расположить** проекцію **главнаго вида**, тогда остальные проекціи расположатся въ нормальномъ положеніи.

6) **Размѣры въ заклеп. соединеніяхъ** снимаются и проставляются **исключительно въ миллиметрахъ**, а въ **деревянныхъ врубкахъ** кромѣ размѣровъ въ тт. могутъ быть показаны, соответствующие имъ размѣры и въ **русскихъ мѣрахъ** длины.

7) Для **раціональнаго и полнаго показанія размѣровъ заклепочныхъ соединеній** нужно представить себѣ каждую часть какъ бы **отдѣленной** отъ другихъ и дать **всѣ необходимые размѣры** для построенія каждой такой части, а затѣмъ показать размѣры, связывающіе отдѣльныя части въ одно соединеніе. См. листъ С, фиг. 1 и 2б. Примѣръ эскиза заклепочного соединенія показанъ на листѣ G.

Въ **деревянныхъ врубкахъ** для достиженія той же цѣли нужно имѣть въ виду, что материалъ для устройства деревянного сопряженія служать **отдѣльные брусья и бревна**, а потому слѣдуетъ давать только такие размѣры, по которымъ было бы **возможно наиболѣе удобно сдѣлать размѣтку** изготавляемой врубки. Размѣры, показанные на различныхъ составныхъ частяхъ деревянного сопряженія, изображенаго въ разобранномъ видѣ, должны быть **согласованы** между собой и приведены разсчетомъ. (См. листъ F и С, фиг. 3).

---

### 3. Указанія, касающіяся составленія эскизовъ и чертежей при съемкѣ съ натуры задвижки и вентиля.

**Задвижки и вентили** составляютъ необходимую принадлежность всякаго рода трубопроводовъ и служатъ для **разобщенія** или **сообщенія** между собой, когда это требуется, отдѣльныхъ ихъ участковъ; напримѣръ, когда нужно пустить паръ изъ котла въ паровую машину, или наоборотъ закрыть паръ; соединить или разъединить водопроводную вѣтвь съ ея магистралью, и т. п.

Большинство задвижекъ и вентилей имѣютъ **симметричную** форму и потому къ нимъ вполнѣ **примѣнено** правило о вычерчиваніи **одной половины** каждой проекціи (см. § 15). Задвижку, равно какъ и вентиль, должно изображать въ **закрытомъ состояніи**, причемъ противоположное открытое положеніе подвижныхъ частей (клапановъ, дисковъ, шпинделей и проч.) можетъ быть показано пунктиромъ (на чертежахъ въ краскахъ—**краснымъ**). Букса **сальника** должна быть показана въ крайнемъ **выдвинутомъ** положеніи, на подобіе фиг. 9 листа А. На видѣ сверху **маховичекъ** можетъ быть **снятъ и показанъ отдельно**. **Гайки и головки болтовъ** на фланцахъ должны быть повернуты такъ, чтобы грани ихъ были соответственно параллельны. Между фланцами должны быть показаны **прокладки** изъ картона, асбеста, кожи, прорезиненной матеріи и т. п. **Набивка** сальника обыкновенно не показывается. Примѣръ съемки эскиза корпуса вентиля показанъ на листѣ Н.

---

## IV.

### Поясненія къ таблицамъ чертежей 1—14.

#### 1. Геометрическія фигуры (листы 1—4).

Чертежи геометрическихъ фигуръ показываютъ приложеніе проекціоннаго черченія къ техническому черченію.

Каждая фигура изображена въ такихъ проекціяхъ и разрѣзахъ, которые даютъ ясное представление о формѣ изображаемой фигуры и указываютъ ея материалъ. На чертежахъ размѣрными линіями обозначены всѣ размѣры, которые необходимы и достаточны для опредѣленія формы геометрическихъ тѣлъ. Фигуры вычерчиваются по заданнымъ цифровымъ размѣрамъ, причемъ при нѣкоторыхъ соотношеніяхъ между ними форма тѣлъ можетъ измѣниться сравнительно съ показанной на таблицахъ.

#### 2. Русскій нормальный сортаментъ фасоннаго желѣза (листъ 5).

Фасонное желѣзо (литое) на ряду съ листовымъ и полосовымъ желѣзомъ примѣняется при всяко го рода металлическихъ конструкціяхъ; такъ изъ такого желѣза склеиваются желѣзные балки, стронила, мосты, а также котлы, баки, цистерны и т. п., при посредствѣ желѣзныхъ же заклепокъ, образующихъ неразъемное соединеніе. На листѣ 5-мъ показано фасонное желѣзо, вошедшее въ русскій нормальный сортаментъ.

#### 3. Болты и заклепки (листы 6—8).

Желѣзныя и деревянныя сооруженія и машины изготавливаются обыкновенно изъ отдѣльныхъ частей, которые соединяются между собой разными способами.

Соединенія могутъ быть **разъемныя** и **неразъемныя**. Разборка первыхъ возможна безъ поврежденій соединенныхъ и соединяющихъ частей. Разборка вторыхъ возможна только при поврежденіи одной или нѣсколькихъ частей соединенія.

Примѣненіе болта даетъ соединеніе разъемное. Примѣненіе заклепки даетъ соединеніе неразъемное.

##### Б о л т ы.

Болтъ состоитъ изъ цилиндрическаго **стержня**, снабженного на одномъ концѣ **головкой**, а на другомъ—**винтовой нарѣзкой**, на которую навинчивается **гайка** (листъ 6, фиг. 6). Скрѣпляемыя части, снабженныя соответствующими отверстіями, помѣщаются между головкой и гайкой и прижимаются другъ къ другу съ большей или меньшей силой посредствомъ навинчиванія гайки на стержень болта.

**Винтовая нарѣзка** примѣняется вообще въ винтахъ, какъ скрѣпляющихъ, такъ и передающихъ движение (напр. въ домкратныхъ винтахъ) и представляетъ собой винтовой выступъ на цилиндри-

ческомъ стержнѣ (листъ 6, фиг. 2 и 3). Образованіе этого выступа можно представить себѣ винтовымъ движениемъ какого-нибудь плоскаго профиля (треугольника, квадрата) такимъ образомъ, чтобы плоскость профиля всегда проходила черезъ ось цилиндра и одна точка его всегда находилась на винтовой линіи.

Производящимъ профилемъ могутъ быть: треугольникъ (листъ 6, фиг. 2), квадратъ (листъ 6, фиг. 3), трапеція, фигура волнообразнаго очертанія. Полученные винтовыя нарѣзки называются: **треугольной** или **остроугольной**, **квадратной** или **прямоугольной**, **трапециевидной** и **полукруглой** нарѣзкой.

Шагъ винтовой линіи  $h$  (листъ 6, фиг. 2 и 3), по которой перемѣщается профиль при образованіи нарѣзки, называется **шагомъ** нарѣзки.

Діаметръ  $d$  цилиндра, описанного около винтовой нарѣзки, называется **наружнымъ діаметромъ** нарѣзки; діаметръ  $d_1$  цилиндра, вписанного въ винтовую нарѣзку, называется **внутреннимъ діаметромъ** нарѣзки.

Величина  $t$ , на которую нарѣзка выступаетъ относительно стержня винта, называется **глубиной** нарѣзки. Глубина нарѣзки  $t=1/2 (d-d_1)$ .

Винтовая нарѣзка, идущая слѣва направо вверхъ по стержню винта, называется **правой** нарѣзкой. Обратно идущая нарѣзка, т. е. справа налево, называется **левой**. Въ первомъ случаѣ завинчиваніе происходитъ по часовой стрѣлкѣ, въ послѣднемъ—обратно часовой стрѣлкѣ. Лѣвая нарѣзка примѣняется только въ исключительныхъ случаяхъ (напр., въ стяжкахъ) (листъ 7, фиг. 5, 6 и 7).

Если нарѣзка образована навиваніемъ одного выступа, то винтъ называется **однооборотнымъ** или **въ одну нитку**. Если же нарѣзка образована навиваніемъ двухъ, трехъ и болѣе выступовъ, то винтъ называется **двухоборотнымъ** или **въ двѣ нитки**, **трехоборотнымъ** или **въ три нитки** и т. д.

Чѣмъ больше нитокъ на винтѣ при опредѣленномъ профилѣ и діаметрѣ стержня нарѣзки, тѣмъ больша величина шага, а также и угла подъема. Отъ угла подъема и формы профиля зависитъ величина тренія между винтовыми нитками винта и гайки. Треугольная нарѣзка и малый уголъ подъема, даютъ большее треніе, чѣмъ прямоугольная нарѣзка и большій уголъ подъема. Поэтому въ скрѣпляющихъ болтахъ, где треніе должно быть побольше, примѣняется исключительно треугольная нарѣзка въ одну нитку. Въ винтахъ же, передающихъ движение, стараются треніе уменьшить и потому въ этихъ винтахъ нарѣзку дѣлаютъ прямоугольную или полукруглую въ одну и нѣсколько нитокъ. Трапециевидная нарѣзка примѣняется въ томъ случаѣ, когда сила дѣйствуетъ на винтъ въ одномъ направленіи и завинчиваніе и отвинчиваніе должны происходить съ разнымъ треніемъ.

**Треугольная нарѣзка.** Въ настоящее время къ скрѣпляющимъ болтамъ примѣняются нѣсколько системъ треугольныхъ нарѣзокъ. Изъ нихъ **система Витворта** самая распространенная въ Европѣ. Профиль нарѣзки представляетъ равнобедренный треугольникъ съ угломъ при вершинѣ въ  $55^{\circ}$ . Выступы и впадины нарѣзки закруглены радиусомъ равнымъ  $1/6$  высоты треугольника  $t_0$ . Глубина нарѣзки  $t=0,64 h$ ;  $t_0=0,96 h$ . Мѣра—**дюймовая** съ точностью до  $1/16$  дм.


**Квадратная нарѣзка** (листъ 6, фиг. 3). При примѣненіи этой нарѣзки къ винтамъ, **передающимъ движение**, берутъ обыкновенно

$$h=\frac{d_1}{4} \quad \text{и} \quad t=\frac{h}{2}$$

Часто же ее примѣняютъ и къ **скрѣпляющимъ болтамъ**. Тогда шагъ опредѣляется съ помощью шкалы для треугольной нарѣзки. Шагъ берется **вдвое** больше, чѣмъ шагъ треугольной нарѣзки для такого же діаметра, тогда глубина нарѣзки будетъ равна шагу треугольной нарѣзки, т. к.  $t=\frac{h}{2}$ .

**Вычерчиваніе винтовой нарѣзки** сводится къ вычерчиванію нѣсколькихъ винтовыхъ линій. Вычерчиваніе винтовой линіи показано на фиг. 1 (листъ 6).

На фиг. 2 и 3 (листъ 6) показано построеніе **треугольной** и **квадратной** нарѣзки на болтѣ и въ гайкѣ. Послѣднее сводится къ вычерчиванію винтовыхъ линій шага  $h$ , описываемыхъ вершинами **квадрата** и **треугольника**.



## Шкала Витворта.

Внѣшній діаметръ нарѣзки d.	Внутренній діаметръ. нарѣзки d <sub>1</sub>	Число нарѣзокъ n.	Допускаемая нагр. Q kg.		Высота мяк- ки (округ- ленная). mm	Высота головки (ок- ругленная). mm	Отверстие ключа (округлен.). mm			
			На 1 дюйм.	На длину d.						
1/4	6,3	0,186	4,72	20	5	100	120	6	5	11
5/16	7,9	0,241	6,09	18	5 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	150	185	8	6	14
3/8	9,5	0,295	7,36	16	6	220	270	10	7	17
7/16	11,1	0,346	8,64	14	6 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	300	370	11	8	20
1/2	12,7	0,393	9,91	12	6	390	485	13	10	22
5/8	15,9	0,509	12,92	11	6 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	610	760	16	12	28
3/4	19,0	0,622	15,74	10	7 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	865	1080	19	14	33
7/8	22,2	0,733	18,54	9	7 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	1180	1480	22	17	39
1	25,4	0,840	21,33	8	8	1550	1940	25	19	44
1 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	28,6	0,942	23,87	7	7 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	1960	2450	29	21	50
1 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	31,7	1,067	26,92	7	8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	2410	3010	32	24	55
1 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	34,9	1,162	29,46	6	8 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	2920	3650	35	26	61
1 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	38,1	1,287	32,68	6	9	3480	4350	38	29	67
1 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	41,3	1,369	35,28	5	8 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>	4090	5120	41	31	72
1 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	44,4	1,494	37,88	5	8 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	4730	5910	44	33	77
1 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	47,6	1,591	40,38	4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	8 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>	5440	6800	48	36	83
2	50,8	1,716	43,43	4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	9	6190	7780	51	38	88
2 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	57,1	1,930	49,02	4	9	7820	9780	57	43	99
2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	63,5	2,180	55,37	4	10	9680	12100	64	48	110
2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	69,8	2,384	60,45	3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	9 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	11700	14600	70	52	121
3	76,2	2,634	66,80	3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	13950	17400	76	57	132
3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	82,5	2,857	72,57	3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	10 <sup>9</sup> / <sub>16</sub>	16350	20400	83	62	143
3 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	88,9	3,107	78,92	3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	11 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	18950	23700	89	67	154
3 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	95,2	3,323	84,40	3	11 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	21750	27200	95	71	165
4	101,6	3,573	90,75	3	12	24700	30900	102	76	177
4 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	107,9	3,805	96,65	2 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	12 <sup>7</sup> / <sub>32</sub>	28000	35000	108	81	187
4 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	114,3	4,055	103,00	2 <sup>7</sup> / <sub>8</sub>	12 <sup>15</sup> / <sub>16</sub>	31500	39300	114	86	198
4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	120,6	4,285	108,84	2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	13 <sup>1</sup> / <sub>16</sub>	34800	43600	121	91	210
5	127,0	4,535	115,19	2 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	13 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	38700	48500	127	95	220
5 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>	133,3	4,790	121,67	2 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	13 <sup>25</sup> / <sub>32</sub>	42700	53400	133	100	232
5 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	139,7	5,020	127,51	2 <sup>5</sup> / <sub>8</sub>	14 <sup>7</sup> / <sub>16</sub>	46800	58500	140	105	242
5 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>	146,0	5,238	133,05	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	14 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>	51200	64000	146	110	254
6	152,4	5,488	139,40	2 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	15	55800	69800	152	114	265

*Примѣчаніе.* Высота головки и отверстіе ключа исправлены по Баху.

Для большей простоты вычерчиванія отрѣзки винтовыхъ линій можно замѣнить прямыми линіями. Чаще же нарѣзка совсѣмъ не вычерчивается, а обозначается условно или какъ на фиг. 6 и 7 (листъ 6) или какъ на фиг. 10 и 11 (листъ D).

**Головка** болта имѣть чаще всего форму **шестигранную** (листъ 6, фиг. 6) и **квадратную** (листъ 6, фиг. 7). Нижняя часть шестигранной головки затачивается по конусу, образующая которого составляетъ уголъ въ  $60^{\circ}$  съ осью болта. Заточку обыкновенно доводятъ до вписанной въ шестиугольникъ окружности. Діаметръ описанной около шестиугольника окружности  $D_0$  равенъ  $2 d$ , а вписанной  $D$  равенъ  $1,73 d$ . Для квадратной головки сторона квадрата принимается равной  $D$ . Высота головки  $h_0=0,75 d$ . Головкамъ болтовъ придаются и другія формы и размѣры въ зависимости отъ ихъ назначенія (листъ 7, фиг. 9; листъ 8, фиг. 1). На фиг. 1 а показано примѣненіе болта съ крючкообразной головкой для прикрепленія двутавровой балки къ чугунной колонѣ.

Когда нѣть мѣста для головки, послѣдняя замѣняется нарѣзкой (листъ 7, фиг. 4). Такой болтъ называется **шпилькой**. Ненарѣзанная средняя часть стержня служить для завинчиванія шпильки на ея мѣсто посредствомъ особаго ключа.

**Гайка** болта обыкновенно имѣть форму **шестигранную** (листъ 6, фиг. 4) или **квадратную**. Болѣе удобна первая гайка, такъ какъ требуетъ менѣе мѣста и менѣшаго размаха гаечнаго ключа. Діаметръ описанной около шестиугольника окружности  $D_0=2 d$ , а вписанной  $D=1,73 d$ . Верхняя и нижняя часть гайки - ея торцы - затачиваются по конусу такимъ же образомъ, какъ и въ шестигранной головкѣ. Коническую заточку не слѣдуетъ переводить за окружность, вписанную въ шестиугольникъ, чтобы не уменьшать напрасно кольцевой площадки, на которую опирается гайка. Въ квадратной гайкѣ сторона квадрата= $D$ . Высота гайки  $h_1$  равна  $d$  для остроугольной нарѣзки; для квадратной и полуокруглой нарѣзки  $h_1=1,5 d$ .

**Вычерчиваніе шестигранной гайки.** Для примѣра вычертимъ шестигранную гайку съ конической заточкой вверху и внизу для болта съ остроугольной нарѣзкой, діаметра  $d=1$  дюйму.

1) Чертимъ горизонтальную проекцію, вписывая правильный шестиугольникъ въ окружность діаметра  $D_0=2d=50,8$  mm.

2) Отложимъ отъ линіи  $u'$ , принятой за основаніе гайки, высоту гайки  $h_1=d$  вверхъ по оси гайки и проведемъ черезъ полученную точку прямую, параллельную основанію. Спроектировавъ затѣмъ вершины шестиугольника, получимъ ребра гайки.

3) Для полученія конической заточки проектируемъ точку у вписанной окружности въ точку  $u'$ ; черезъ  $u'$  проведемъ образующую конуса подъ угломъ въ  $60^{\circ}$  къ оси гайки, которая пересѣчетъ лѣвое крайнее ребро въ точкѣ  $k$ . Точки пересѣченія поверхности конуса съ другими ребрами должны лежать на горизонтальной плоскости, проходящей чрезъ точку  $k$  (на чертежѣ показанной линіей  $kr$ ). Кривыя пересѣченія поверхности конуса съ гранями гайки - гиперболы - замѣняются дугами круговъ, проходящихъ чрезъ точки пересѣченія реберъ съ плоскостью  $kr$  и касающимися нижняго горизонтального основанія гайки.

Иногда гайка болта замѣняется одной изъ соединяемыхъ частей, въ которой дѣлается нарѣзка соответствующей длины. Такой болтъ называется **шурупомъ** (листъ 7, фиг. 1, 2 и 3). Если нарѣзку приходится дѣлать въ чугунѣ, то шурупъ лучше замѣнить шпилькой, такъ какъ при частомъ развинчиваніи нарѣзка въ чугунѣ выкрашивается и легко портится. Завинчиваніе шурупа производится посредствомъ головки, которой придаются такую форму, чтобы возможно было повернуть ее или ключемъ (листъ 7, фиг. 3) или отверткой (листъ 7, фиг. 1 и 2).

Отвинчиваніе и завинчиваніе гаекъ производится особымъ приспособленіемъ, называемымъ **гаечнымъ ключемъ**. Двѣ параллельныя грани гайки захватываются **челюстью** ключа, а усилие руки человѣка прикладывается на противоположномъ концѣ **рукоятки** (листъ 8, фиг. 6).

**Шайбы.** Иногда передаютъ натяженіе болта не прямо на соединяемыя части, а чрезъ посредство металлическихъ подкладокъ, называемыхъ **шайбами** или **бляшками** (листъ 6, фиг. 5). Шайбы являются необходимыми, когда желаютъ:

- 1) предотвратить смятие поверхностей свинчиваляемыхъ частей подъ гайкой и головкой болта.
- 2) уменьшить трение гайки по необработанной поверхности.
- 3) перекрыть отверстіе, значительно большее нормальной величины.

Смятие возможно на поверхностях изъ слабого материала, напримѣръ дерева и кирпича. Шайба берется такихъ размѣровъ, чтобы поверхность ея была достаточна, т. е. чтобы давленіе на квадратный сантиметръ не превосходило извѣстнаго предѣла.

Для дерева допускаютъ давленіе на квадр. сант. до 22 kg. Поэтому желѣзную шайбу берутъ слѣдующихъ размѣровъ (листъ 6, фиг. 5):

$$\begin{aligned} \text{діаметръ шайбы.} & D_1=4,5 \text{ d} \\ \text{„ отверстія.} & D_2=1,05 \text{ d} \\ \text{толщина шайбы.} & u \geqslant \frac{1}{3} \text{ d} \end{aligned}$$

Для кирпичной кладки допускаютъ давленіе отъ 7,5 до 10 kg. на квадр. сант. въ зависимости отъ прочности кладки. Шайбы дѣлаются въ этомъ случаѣ изъ чугуна и называются **опорными плитами**. На практикѣ примѣняютъ опорныя плиты слѣдующихъ размѣровъ (листъ 8, фиг. 5):

а) для кирпичной кладки средней прочности

$$\begin{aligned} \text{діаметръ} & H=9 \text{ d} \text{ (кругл. плита)} \\ \text{сторона квадрата} & H=8 \text{ d} \text{ (квадр. плита)} \\ \text{толщина} & u=0,8 \text{ d}+5 \text{ mm.} \end{aligned}$$

б) для хорошей кладки изъ камня или кирпича на цементѣ

$$\begin{aligned} \text{діаметръ} & H=6 \text{ d} \text{ (кругл. плита)} \\ \text{сторона квадрата} & H=5,5 \text{ d} \text{ (квадр. плита)} \\ \text{толщина} & u=0,8 \text{ d}+5 \text{ mm.} \end{aligned}$$

Причёмъ отверстіе къ кладкѣ принимается отъ 1,75 d до 2,5 d въ діаметрѣ или сторонѣ квадрата.

Для необработанныхъ металлическихъ поверхностей шайбы дѣлаются изъ желѣза слѣдующихъ размѣровъ (листъ 6, фиг. 5):

$$\begin{aligned} \text{діаметръ шайбы} & D_1=2,1 \text{ d}+0,5 \text{ см.} \\ \text{„ отверстія} & D_2=1,05 \text{ d} \\ \text{толщина шайбы} & u=0,35\sqrt{d}, \text{ где } d \text{ въ см.} \end{aligned}$$

Примѣръ: діам. болта d=1 дм. или 25,4 mm.=2,54 см.

$$D_1=2,1 \times 25,4+0,5=58 \text{ mm.}$$

$$D_2=1,05 \times 25,4=27 \text{ mm.}$$

$$u=0,35\sqrt{2,54}=0,56 \text{ см. или 6 mm.}$$

Размѣры шайбы, перекрывающей большое отверстіе, зависятъ отъ величины послѣдняго.

**Гаечные замки.** Гайка въ此刻 не можетъ отвинчиваться подъ вліяніемъ дѣйствующихъ силъ, такъ какъ этому препятствуетъ сила тренія между нарѣзками болта и гайки, а также опорными поверхностями гайки и свинчивающейся детали. При сотрясенияхъ же или перемѣнахъ направлений нагрузки сила тренія исчезаетъ моментами и гайка получаетъ возможность отвинчиваться. Для предохраненія гайки отъ саморазвинчиванія примѣняютъ разныя приспособленія, называемыя **гаечными замками**.

Наиболѣе распространеннымъ замкомъ является **контрь-гайка**, т. е. вторая гайка, сильно нажатая на первую (листъ 7, фиг. 10). Вслѣдствіе этого нажатія контрь-гайка принимаетъ на себя всю нагрузку болта и кроме того упругимъ растяженіемъ конца болта вызываетъ треніе между нарѣзками болта и обѣихъ гаекъ, и также ихъ смежными торцами независимо отъ дѣйствующей нагрузки. Поэтому при сотрясенияхъ треніе не можетъ исчезнуть и гайки не могутъ отвинтиться.

Замокъ Grover'a (листъ 11 фиг. 1 и листъ 14, фиг. 8) представляетъ собой стальное кольцо, разрѣзанное наискосъ въ одномъ мѣстѣ и слегка перекрученное. При завинчиваніи гайки въ кольцо возбуждается сила упругости, которая и препятствуетъ произвольному отвинчиванію, постоянно надавливая острыми краями на опорныя поверхности гайки и свинчивающейся детали.

Часто предохраняютъ гайку отъ отвинчиванія посредствомъ **шплинта** (листъ 7, фиг. 13 и 14) пропущенного сквозь стержень болта надъ гайкой или черезъ гайку.

Кромѣ указанныхъ замковъ имѣется еще много замковъ иныхъ конструкцій (листъ 7, фиг. 11 и 12).

**Винтовые стяжки** (листъ 7 фиг. 5 и 6). Винтовые стяжки примѣняются тамъ, гдѣ необходимо измѣнить длину стержней, напримѣръ въ стропильныхъ фермахъ. Одинъ конецъ стержня снабженъ лѣвой нарѣзкой, другой — правой; такъ что при вращеніи стяжки оба конца одновременно либо сближаются, либо удаляются. Сюда же можно отнести и винтовую вагонную стяжку (листъ 7, фиг. 7).

**Фундаментные болты** употребляются для укрѣпленія машинъ и разныхъ другихъ сооруженій на фундаментѣ. Дѣлаются **короткіе** и **длинные** фундаментные болты.

Короткіе фундаментные болты (листъ 8, фиг. 2 и 3) примѣняются въ томъ случаѣ, когда неуравновѣшенныя силы машины дѣйствуютъ главнымъ образомъ на разрывъ; боковыя же силы или малы, или переданы на фундаментъ посредствомъ другихъ частей машины. Болтъ вставляется въ углубленіе, сдѣланное въ камнѣ, и заливается свинцомъ или цементомъ. Эти болты дѣлаются отъ  $d=1/2$  дюйма до  $d=1\frac{1}{2}$  дюйма. На фиг. 3 листа 8 изображенъ болтъ съ гладкой пирамидальной головкой, закрѣпляемой въ отверстіи каменной кладки подобной же формы посредствомъ желѣзныхъ клиньевъ. На фиг. 2 а того же листа показано примѣненіе болта фиг. 2 къ укрѣпленію чугунной колоны къ каменному фундаменту.

Длинные фундаментные болты (листъ 8, фиг. 4 и 5) примѣняются, когда неуравновѣшенныя силы велики и требуется связь машины со всей массой фундамента. На фиг. 4 листа 8 показанъ болтъ съ квадратной головкой, на которую надѣвается чугунная пирамидальная отливка, залитая цементомъ въ кирпичной кладкѣ. Диаметръ  $d$  равенъ отъ  $\frac{3}{4}$  до 2 дм. На фиг. 5 (листъ 8) показанъ болтъ и опорная плита къ нему для  $d \leqslant 1\frac{1}{4}$  дюйма.

**Изготовленіе болта и гайки.** Болтъ можно изготовить различно. Можно взять желѣзо толще, чѣмъ долженъ быть стержень болта и получить головку вытягиваніемъ стержня. Чапце же берутъ круглое желѣзо, диаметръ котораго равенъ диаметру стержня, и головку получаютъ или осаживаніемъ конца или навариваніемъ на него кольца. Форма придается головкѣ посредствомъ штамповъ. Окончательная отдѣлка производится въ ручную или на станкахъ.

Гайка отковывается изъ полосы желѣза, соотвѣтствующей ширинѣ и толщинѣ. Дыру въ полосѣ пробиваются въ горячемъ состояніи. Форму придаютъ посредствомъ оправки и штамповъ. Окончательная отдѣлка торцевъ и граней производится въ ручную или на станкахъ послѣ нарѣзанія рѣзьбы.

Крупныя гайки дѣлаются изъ кольца, согнутаго и сваренного изъ полосы.

Рѣзьба у болта и гайки дѣлается или **ручнымъ** способомъ или **машиннымъ**. При нарѣзаніи болтовъ ручнымъ способомъ нарѣзка производится ранѣе исполненной рѣзьбой въ **плошкахъ**, а при нарѣзаніи гайки — ранѣе исполненной рѣзьбой на **мечикахъ**. Машинное нарѣзаніе болтовъ производится на **токарныхъ станкахъ самоточкахъ**, на которыхъ можетъ быть установлена строго опредѣленная зависимость между вращательнымъ движениемъ шпинделя передней бабки и поступательнымъ движениемъ суппорта посредствомъ смѣнныхъ зубчатыхъ колесъ. При машинной нарѣзкѣ обыкновенно дѣлается заточка между ненарѣзанной и нарѣзанной частью стержня болта на глубину нарѣзки, чтобы въ этомъ мѣстѣ получить чистую рѣзьбу, правильно дорѣзанную (листъ 6, фиг. 6). При квадратной нарѣзкѣ дѣлаются такую же заточку или же вмѣсто заточки высоврливаютъ дыру на глубину немного болѣе высоты нарѣзки и отъ этой дыры начинаютъ рѣзать винтовую нарѣзку.

Такъ какъ въ Европѣ принятая система нарѣзки Витворта и всѣ плашки, мечики и самоточки приспособлены къ этой системѣ, то необходимо давать **внѣшній диаметръ** нарѣзки въ **дюймахъ**, соотвѣтственно шкалѣ Витворта. Всѣ же другіе размѣры могутъ быть показаны въ метрической системѣ мѣръ.

### З а к л е п к и.

Соединеніе листового и фасоннаго желѣза производится въ большинствѣ случаевъ посредствомъ **заклепокъ**, расположенныхъ въ томъ или иномъ порядке и образующихъ собой **заклепочный шовъ**. Передъ употребленіемъ въ дѣло заклепка представляетъ собой цилиндрический **стержень** съ одной **головкой** (листъ 8, фиг. 7). Такую заклепку пропускаютъ чрезъ сдѣланное въ соединеніе

мыхъ листахъ отверстіе и, поддерживая головку снизу, разбиваютъ (расклепываютъ) выступающую часть стержня въ такую же другую головку. Разбиваніе второй головки дѣлается въ холдномъ состояніи заклепки или же нагрѣтомъ добѣла. Головкамъ заклепокъ придаютъ ту или иную форму въ зависимости отъ того, долженъ ли шовъ быть и прочнымъ и плотнымъ или же только прочнымъ. На чертежѣ (листъ 8, фиг. 7—9) показано вычерчиваніе заклепочныхъ головокъ для прочного шва, примѣняемаго при клепкѣ балокъ, стропильныхъ и мостовыхъ фермъ и т. п.

**Продырливаніе листовъ.** Дыры въ листахъ получаются или пробиваніемъ на дыропробивныхъ машинахъ посредствомъ пробойника (штампа) и матрицы (подкладки) или выверливаніемъ на сверлильныхъ станкахъ. При пробиваніи дыръ материалъ дѣлается жесткимъ и хрупкимъ вокругъ дыры на протяженіи 3—4 mm. Поэтому слѣдуетъ устранить эту хрупкость или отжиганіемъ и медленнымъ охлажденіемъ листовъ или же пробиваніемъ отверстія меньшаго діаметра и досверливаніемъ ихъ до надлежащаго діаметра съ цѣлью удаленія хрупкаго края пробитой дыры. Сверленіе дыръ всегда слѣдуетъ предпочитать пробиванію.

**Приготовленіе заклепокъ.** Заклепки дѣлаются изъ хорошаго мягкаго желѣза. До заведенія въ дыру заклепка имѣеть видъ цилиндрическаго стержня съ одной головкой. Эта головка получается осаживаніемъ стержня въ нагрѣтомъ состояніи въ ручную или на специальной приводной машинѣ посредствомъ обжимки (штампа).

**Операциія клепки** заключается въ нагрѣваніи заклепки добѣла, заведеніи ея въ отверстіе и образованіи второй замыкающей головки.

Клепка производится **ручнымъ и машиннымъ** способомъ.

При ручной клепкѣ подъ головку заклепки ставятъ подпорку, а затѣмъ ударами молотка разбиваютъ выступающую часть стержня во вторую головку и окончательную форму придаютъ ей посредствомъ обжимки, по которой наносятъ еще нѣсколько ударовъ, пока заклепка не остынетъ до темнокраснаго цвѣта и форма головки не будетъ окончательно выправлена.

При машинной клепкѣ порядокъ операциіи тотъ же. Въ **клепальной машинѣ** имѣется двѣ обжимки: **опорная** и **давящая**. Опорную обжимку подводятъ подъ головку заклепки, а давящей обжимкой нажимаютъ на выступающій конецъ стержня и высаживаютъ вторую замыкающую головку. Надавливаніе не прекращаютъ, прежде чѣмъ не остынетъ заклепка до темнокраснаго цвѣта.

Охлажденіе заклепки подъ давленіемъ до темнокраснаго цвѣта необходимо потому, что этимъ обеспечивается болѣе надежное возбужденіе силы тренія между листами вслѣдствіе охлажденія и сокращенія стержня заклепки.

Главное различіе между ручной и машинной клепкой заключается въ томъ, что въ первомъ случаѣ металлы деформируются ударнымъ дѣйствіемъ сравнительно легкаго молотка и деформированіе распространяется главнымъ образомъ на ближайшіе къ поверхности слои; тогда какъ во второмъ случаѣ деформированіе производится сильнымъ и продолжительнымъ давленіемъ обжимки и распространяется на все тѣло заклепки. Поэтому ручную клепку возможно примѣнять только при склепываніи тонкихъ листовъ, когда діаметръ стержня заклепки не превосходитъ 16 mm., т. к. только въ этомъ случаѣ происходитъ хорошее заполненіе отверстія стержнемъ заклепки. Машинная же клепка всегда обеспечиваетъ полное заполненіе отверстія стержнемъ заклепки и потому ее слѣдуетъ примѣнять при склепываніи болѣе толстыхъ листовъ.

#### 4. Трубы (листы 9 и 10).

Трубы дѣлаются почти изъ всѣхъ употребляемыхъ въ технику матеріаловъ: изъ чугуна, желѣза, стали, мѣди, латуни, олова, свинца, дерева, стекла, всевозможныхъ видовъ глины, цемента и др. Область примѣненія ихъ весьма обширна, а потому и предъявляемые къ трубопроводамъ требованія весьма различны. Отъ однѣхъ трубъ требуется сопротивленіе большимъ внутреннимъ давленіемъ (напр. въ гидравлическихъ прессахъ), отъ другихъ — некоторую гибкость и легкость при большой прочности (напр. на пароходахъ), отъ третьихъ — сопротивленіе химическому дѣйствію протекающихъ по трубамъ жидкостей (гончарные, свинцовые трубы въ химическихъ производствахъ). Иногда долговѣчность является главнымъ техническимъ условіемъ, которому должны

удовлетворить трубы (городские водопроводы). Кроме этих чисто технических условий трубопроводы, как и все промышленные устройства, должны удовлетворять требованиям экономического характера.

Соответственно этим различным требованиям выбираются тот или иной материал для труб, т.е. или другие способы их соединения.

### Чугунные трубы.

Чугунные трубы служат для проведения пара, сжатого воздуха и других газов, но главным образом для устройства уличной сети водопроводов и газопроводов, потому что в этом случае от труб требуется большое сопротивление окислению, а чугун обладает этим свойством в большей степени, чем же железо.

Чугунные трубы соединяются между собой **раструбами** (муфтами) или **фланцами** (лист 9, фиг. 1 и 2).

При соединении **раструбами** конец одной трубы, оканчивающейся **буртиком**, свободно вставляется в расширенный конец — **раструб** или муфту — другой (лист 9, фиг. 1). В колцевой промежуток между первой и второй трубой заколачиваются просмоленный пеньковый жгут, который несколькими оборотами обхватывает конец первой трубы и заполняет пространство между буртиком и уширением в раструбе. После того как жгут плотно забит, уширение в раструбе заливают расплавленным свинцом. Чтобы залить свинец и при горизонтальном положении труб, первую трубу снизу обхватывают жгутом, обмазанным толстым слоем мягкой глины, и придвигают его вплотную к отверстию раструба, оставив только в верхней части отверстие для заливки свинца. Когда свинцовая заливка остывла, ее для большей плотности подчекивают (лист 10, фиг. 2 и 3).

Чугунные трубы, подлежащие соединению **фланцами**, отливаются за одно с толстыми и широкими кольцами, так наз. **фланцами**, на обоих концах. Торцевые плоскости фланцев обтачиваются перпендикулярно к оси трубы.

Число болтовых отверстий в фланцах делают чаще всего кратное четырем и располагают их так, чтобы в вертикальной плоскости, проходящей через ось трубопровода (горизонтального), не было болтов. Соединяемые между собой трубы устанавливаются так, чтобы оси их по возможности точно составляли одну прямую; затем между фланцами прокладывают прокладку, продевают болты в отверстия и гайки их завинчивают равномерно и туго, чтобы сильно и равномерно по всей окружности зажать прокладку. Для водопровода прокладки делаются из картона, а также из полотняной или проволочной ткани, покрытой с обеих сторон резиной. Кожанная прокладка ставится на трубах малого диаметра.

Размеры чугунных труб показаны на таблицах, взятых из „Нормального метрического сортамента чугунных водопроводных труб, выработанного Комиссией V Русского водопроводного общества в 1901 г.“. Толщина стенок вычислена в предположении, что давление в трубах будет не более 10 атмосфер.

Сравнивая соединение труб раструбами с фланцевым соединением, замечаем, что первое не требует тщательной сборки, оси отдельных труб могут несколько уклоняться от геометрической оси водопровода и вообще весь трубопровод обладает некоторой (хотя весьма незначительной) гибкостью, и вследствие отсутствия обработки на стынках является более дешевым, чем фланцевое. Зато раструбное соединение **неудобно-разборное**. Водопроводные трубы укладываются на землю (в России на глуб. 1 саж.) и потому соединения их должны сохраняться плотными, не разстраиваясь от ржавчины и неравномерного осаждения грунта в течение нескольких десятилетий. Разборное болтовое соединение при таких условиях потеряло бы способность разбираться. По всем эти причинам в уличных трубопроводах для воды и светильного газа исключительно ставится муфтовое соединение.

**Фланцевое** соединение отличается **разборностью**, так что легко позволяет вынуть одну трубу и заменить ее другую, отделив одну часть трубопровода глухим фланцем (продвинутым между двумя фланцами диском) и т. п. Кроме того это соединение обладает большим сопротивлением

силамъ, направленнымъ вдоль оси трубопровода. Поэтому въ трубопроводахъ для высокаго давленія и при высокой температурѣ примѣняется фланцевое соединеніе.

**Стыкъ Жибб** (листъ 10 фиг. 4) обладаетъ еще большей гибкостью, чѣмъ раструбное соединеніе, но не можетъ сопротивляться продольнымъ силамъ. Онъ состоить изъ средней муфты и двухъ фланцевыхъ колецъ, надвинутыхъ на гладкіе концы соединяемыхъ трубъ. Уплотненіе достигается двумя свинцовыми или резиновыми трапециoidalного сѣченія кольцами по обѣ стороны муфты, помѣщающимися въ двухъ чугунныхъ фланцевыхъ кольцахъ. Проходящіе черезъ нихъ болты только плотно прижимаютъ свинецъ или резину къ стѣнкамъ трубы и къ соединительной муфтѣ, но не скрѣпляютъ трубы между собой.

**Фасонныя части** служать для измѣненія направлениія трубопровода подъ угломъ (колѣна, отводы), для образованія отвѣтвленій (тройники), переходовъ отъ одного діаметра къ другому, и т. п. (листъ 9, фиг. 3 - 6 листъ 10, фиг. 1—3).

### Отливка водопроводныхъ чугунныхъ трубъ.

Чугунные трубы изготавливаются отливкой въ вертикальныхъ формахъ. Для формовки чугунныхъ трубъ необходимы слѣдующія вещи:

1) **Опока** т. е. рама или точнѣе футляръ, въ которомъ дѣлается форма. Опока состоить изъ отъемнаго дна и изъ разъемной вдоль на двѣ половины чугунной трубы, внутренній діаметръ которой миллиметровъ на 60 больше наружнаго діаметра изготавляемой трубы.

2) **Модель трубы** деревянная или въ труболитейномъ дѣлѣ чаще чугунная, гладко обточенная, воспроизводящая **только наружное очертаніе трубы**. Для формовки трубы раструбомъ внизъ модель должна быть съ отъемнымъ раструбомъ.

3) **Стержень** или **шишка**—часть формы, имѣющая точные размѣры внутренней пустоты отливаемой трубы. Изготавливается шишкы изъ трубы, обмотанной соломой и облѣпленной формовочной глиной. Вращая ее около оси и прижимая къ ней шаблонъ, вырѣзанный по внутреннему контуру изготавляемой трубы, выравниваютъ наружную поверхность стержня и придаютъ ей точные размѣры внутренней пустоты трубы. Часть дающая контуръ раструба и здѣсь отъемная.

Формовка производится такъ: модель вставляется въ опоку и центрируется въ ея днѣ. Промежуточъ между стѣнками опоки и моделью затрамбовывается формовочной землей до верху. Часть модели до начала раструба вытаскиваются вверхъ. Отнимаютъ дно опоки и вытаскиваются нижнюю часть модели внизъ. Послѣ просушки формы вставляются въ нее и закрѣпляются просушенный стержень, который внизу центрируется въ томъ же мѣстѣ въ днѣ опоки, какъ и модель, а наверху центрируется выше буртика. Отливка производится сверху, вслѣдствіе чего наиболѣе плотной и чистой получается нижняя часть т. е. раструбъ. Грязь и шлаки всплываютъ вверхъ и не портятъ стѣнокъ, что случалось бы при горизонтальной отливкѣ. Труба получается безъ продольного шва, такъ какъ форма раскрывается только послѣ того какъ отливка затвердѣла.

### Желѣзныя трубы.

Желѣзными трубами пользуются для проведенія воды и газа въ домовую сѣть, для парового и водяного отопленія, въ паропроводахъ высокаго давленія, какъ составными элементами въ паровыхъ котлахъ нѣкоторыхъ системъ, для подвода воды высокаго давленія въ гидравлическіе прессы, въ буровомъ дѣлѣ и во многихъ другихъ отрасляхъ техники. Отъ рода примѣненія желѣзныхъ трубъ зависитъ способъ ихъ изготавленія и соединенія. На чертежѣ (листъ 10, фиг. 5 и 6) показаны газовые трубы.

**Газовые трубы** служатъ преимущественно для газо и водопроводовъ и изготавливаются при **внутреннемъ** діаметрѣ отъ  $1/8''$  до  $6''$  и длиною до  $14' = 4270$  mm. Чтобы соединять такія трубы между собой, на концахъ ихъ дѣлаютъ винтовую нарѣзку. На нарѣзанный конецъ навинчиваютъ муфту (короткій кусокъ трубы съ внутренней рѣзьбой), а въ муфту ввинчиваютъ вторую трубу (листъ 10, фиг. 5). Такимъ же образомъ трубы соединяются съ фасонными частями, причемъ иногда

нарѣзка дѣлается наружная на концахъ трубъ (листъ 10, фиг. 6); иногда наоборотъ на фасонныхъ частяхъ наружная, а на концахъ трубъ внутренняя. Иногда соединеніе газовыхъ трубъ производится при помощи навинченныхъ на концы ихъ фланцевъ.

Винтовая нарѣзка на трубахъ дѣлается болѣе мелкая, чѣмъ на болтахъ, и наз. **газовой рѣзьбой** (отъ 19 до 9 нарѣзокъ на дюймъ при глубинѣ нарѣзки отъ 0,8 до 1,6 mm). Такъ какъ нарѣзка на трубахъ дѣлается за счетъ толщины стѣнокъ, то понятно, что болтовая рѣзьба для нихъ слишкомъ глубока. Кроме того болѣе частой рѣзьбой лучше достигается непроницаемость соединенія для газовъ и жидкостей. Для уплотненія соединенія обмазываютъ рѣзьбу сурикомъ на олифѣ, дѣлаютъ рѣзьбу слабо конической, примѣняютъ контрѣ-гайки (листъ 10, фиг. 6). Фасонные части для газовыхъ трубъ дѣлаются либо изъ отрѣзковъ такихъ же желѣзныхъ трубъ, либо **отливаются** изъ кованаго чугуна. Въ первомъ случаѣ нарѣзка дѣлается за счетъ постоянной ихъ толщины стѣнокъ, во второмъ фасонные части отливаются съ болѣшой толщиной стѣнокъ въ мѣстахъ, предназначенныхъ для нарѣзки.

### Изготовленіе газовыхъ трубъ.

Матеріаломъ для изготовлѣнія газовыхъ трубъ служать листы (иногда полосы) мягкаго сварочнаго или литого желѣза. Сварочное желѣзо предпочтитають, потому что оно служить долѣше и винтовая нарѣзка для соединенія трубъ удобнѣе нарѣзается. Приготавляются газовые трубы такъ: желѣзная полоса, ширина которой равна периметру изготоляемой трубы, нагрѣвается въ длинной печи докрасна, затѣмъ сворачивается на одномъ концѣ, вправляется этимъ концомъ въ воронкообразное волочильное отверстіе и протягивается черезъ него на волочильномъ станкѣ. Такой волочильный станокъ состоитъ изъ двухъ горизонтальныхъ параллельныхъ балокъ, по которымъ передвигается телѣжка съ клещами, захватывающими конецъ трубы, продѣтый черезъ волочильное отверстіе въ прикрепленной неподвижно къ концу станка доскѣ, и протягивающими ее во всю длину. Вслѣдствіе этого вся желѣзная полоса сворачивается въ трубку. Затѣмъ свернутую полосу нагрѣваютъ до сварочнаго жара и опять протягиваютъ черезъ волочильное отверстіе нѣсколько меньшаго діаметра, чтобы заставить продольныя кромки свернутой полосы плотно прижаться въ притыкъ и свариться. Чтобы при протягиваніи трубы не сплющивались, въ волочильное отверстіе иногда вставляется параболоидальная полированная оправка (въ видѣ остроконечнаго снаряда) и удерживается въ немъ на длинномъ стержнѣ такъ, что остается свободнымъ только кольцевое пространство, чрезъ которое протягивается изготоляемая труба. Такимъ образомъ получается труба съ одинаковыми по всей длине наружнымъ и внутреннимъ діаметрами и съ вездѣ одинаковой толщиной стѣнокъ.

### Гончарныя (глиняныя) трубы.

Гончарныя трубы примѣняются для сточныхъ водъ, канализаціонныхъ жидкостей, химическихъ и др. Соединяются онѣ между собой раструбами (листъ 10, фиг. 7 и 8). Въ кольцевой промежутокъ между соединяемыми трубами заколачиваются сперва два витка просмоленного пеньковаго жгута и затѣмъ остальную часть промежутка заполняются или асфальтовой замазкой или глиной. Асфальтовая замазка, какъ болѣе прочная, не предохраняется ничѣмъ (листъ 10, фиг. 7). Глина же предохраняется отъ выпаденія особой предохранительной обмазкой изъ цемента (листъ 10, фиг. 8). Внутренняя поверхность растрuba и внешняя поверхность противоположного конца трубы снажены круговыми углубленіями для лучшаго удержанія въ стыкѣ асфальтовой замазки и глины.

Заливка стыка въ горизонтальномъ положеніи производится съ помошью особаго прибора—хомутика Granich-Bamberg'a (листъ 10, фиг. 7а). Онъ состоитъ изъ двухъ половинокъ, соединенныхъ завѣсой съ одной стороны и стяжнымъ болтомъ съ другой. Заливаемый промежутокъ закрывается этимъ хомутомъ и щель между хомутомъ и вставленной трубой замазывается глиной. Вверху на стыкѣ хомута оставляется щель для заливки. Вокругъ нея дѣлается глиняный литникъ. Послѣ окончанія заливки и затвердѣнія асфальта хомутикъ снимается.

Гончарные фасонные части дѣлаются въ такомъ же родѣ, какъ и чугунныя. На чертежѣ онѣ не показаны.

## 5. Рельсовый стыкъ (листы 11—14).

**Рельсовая колея**, какъ извѣстно, составляется изъ отдѣльныхъ рельсовъ определенной длины, примыкающихъ своими концами другъ къ другу и образующихъ **рельсовый стыкъ**, гдѣ устраивается специальное болтовое скрѣпленіе, служащее для образования прочной и непрерывной желѣзно-дорожной колеи. Для этого кромѣ рельсовъ и шпалъ примѣняются такъ называемыя **рельсовыя окрѣпленія**, состоящія изъ **накладокъ**, **подкладокъ**, **болтовъ** съ гайками и **костылей** или **шуруновъ**.

Рельсы изготавливаются (прокатываются) въ настоящее время исключительно изъ стали. Поперечное ихъ сѣченіе или **профиль рельса** представляетъ въ сущности форму профиля двутавроваго желѣза, только несимметричнаго относительно горизонтальной оси, т. к. верхняя полка замѣняется болѣе узкой, но и болѣе толстой (высокой) **головкой**. Нижняя полка рельса носить название **подошвы** рельса, а средняя часть называется **шейкой**. Размѣры профиля рельса обусловливаются вѣсомъ, скоростью и числомъ поѣздовъ принятыхъ на данной жел. дорогѣ, поэтому по размѣрамъ рельсы раздѣляются на нѣсколько типовъ. На русскихъ жел. дорогахъ нормальной колеи Мин. Пут. Сообщ. предписало примѣнять 4 типа рельсовъ, показанныхъ на листѣ 12-мъ съ тѣми измѣненіями въ размѣрахъ, которыя были указаны въ приказѣ отъ 14 августа 1908 г. за № 90.

Рельсы бываютъ различной длины, но на перегонахъ и главныхъ путяхъ на станціяхъ рельсы укладываются нормальной длины, равной 5 саж. Съ усовершенствованіемъ прокатки рельсовъ явилась возможность увеличивать длину ихъ, что даетъ нѣкоторыя выгоды и удобства; напримѣръ съ увеличеніемъ длины рельса уменьшается очевидно число стыковъ, представляющихъ слабое мѣсто желѣзодорожной колеи.

Шпалы или **поперечины** на русскихъ дорогахъ примѣняются по преимуществу деревянныя, чаще всего изъ сосны, дуба и рѣже изъ лиственницы и бука, а по формѣ своей бываютъ **пластинные** (листъ 11, фиг. 7) и **брусковыя** (фиг. 6). Первые дѣлаются изъ дубовыхъ пластинъ, представляющихъ собой бревно, распиленное пополамъ вдоль своей оси, и кладутся между стыками рельсовъ, почему и называются **промежуточными**. Брусковыя шпалы выдѣлываются изъ бревенъ при помощи обтески ихъ на 2 или 4 канта (плоскости) и бываютъ какъ промежуточными, такъ и **стыковыми**, т. е. кладутся у самого стыка, не менѣе одной шпалы съ каждой его стороны.

Длина шпалъ зависитъ отъ ширины колеи, т. е. отъ разстоянія между внутренними гранями головокъ рельсовъ: при колѣи нормальной ширины, равной у насъ 5 фут. или 0,714 саж., длина шпалы равняется 1,25 саж. Размѣры поперечныхъ сѣченій шпалъ не должны выходить изъ предѣловъ, указанныхъ въ техническихъ условіяхъ на укладку пути. На листѣ 11 фиг. 6 и 7 изображаютъ сѣченія промежуточныхъ шпалъ, примѣнявшихся на казенной дорогѣ магистральнаго типа (на Бологое—Сѣдлецкой ж. д.). Верхняя постель стыковыхъ шпалъ должна имѣть ширину не менѣе 4 верш. Число шпалъ на длину одного звена длиною въ 5 саж. колеблется отъ 13 до 16 шт.

Рельсы пришиваются къ шпаламъ при помощи **костылей** (листъ 14, фиг. 5 и 6) или специальныхъ шуруновъ, при этомъ рельсы кладутся на шпалу или непосредственно, или между рельсомъ и шпалами помѣщаются **подкладки**, назначеніе которыхъ передавать давленіе на большую площадь шпалы и болѣе равномѣрно и увеличить связь между рельсомъ и шпалой, что необходимо при весьма значительныхъ вертикальныхъ и боковыхъ силахъ, дѣйствующихъ на рельсовую колею отъ подвижного состава.

Подкладки бываютъ **плоскими** и **фасонными**, у которыхъ верхняя грань имѣеть уклонъ въ  $1/20$  согласно съ уклономъ рельса во внутреннюю сторону колеи и выступъ съ наружной стороны (листъ 14, фиг. 1—4); по числу дыръ для костылей онѣ называются **двухъ-дырными** или **трехъ-дырными**.

Для скрѣпленія концовъ рельсъ въ одно цѣлое и образования стыка такой же прочности, какъ и цѣлый рельсъ, подвергающійся изгибу, служатъ такъ называемыя **накладки**, которая плотно зажимаются съ обѣихъ сторонъ рельса при помощи болтовъ и гаекъ. Въ настоящее время примѣняются **фасонныя** накладки, которая имѣютъ снизу въ средней части приливы для увеличенія момента

инерціі подъ самимъ стыкомъ, такъ что въ общемъ съченіе накладки получаетъ форму профиля зетоваго желѣза (листъ 13). Обѣ накладки плотно входятъ съ обѣихъ сторонъ рельса между наклонными гранями головки и подошвы его, такъ что при завинчиваніи гаекъ накладки, сближаясь между собой, зажимаются въ рельсъ на подобіе клиньевъ и составляютъ съ нимъ какъ бы одно цѣлое, и стыкъ получаетъ необходимую жесткость и прочность.

Для предотвращенія вращенія болтовъ при завинчиваніи гаекъ головка ихъ дѣлается квадратной и несимметричной относительно оси болта (листъ 14, фиг. 7), благодаря чему она при вращеніи упирается въ нижній выступъ накладки и препятствуетъ дальнѣйшему вращенію (листъ 11, фиг. 1). Число болтовъ въ современномъ стыкѣ равно 6.

Что касается ихъ расположения, то придерживаются различныхъ способовъ: такъ помѣщаются головки всѣхъ болтовъ съ наружной стороны колеи, а гайки внутри ея, что облегчаетъ осмотръ пути; или часть болтовъ обращена головками внутрь колеи, а другая въ наружную сторону. Между гайками и накладкой помѣщаются **шайбы Grover'a**, препятствующія произвольному отвинчиванію первыхъ отъ неизбѣжныхъ сотрясеній (листъ 14, фиг. 8).

Материаломъ для изготавленія рельсовыхъ скрѣплений служить сварочное или литое желѣзо, а въ послѣднее время на дорогахъ съ интенсивнымъ движениемъ заграницей примѣняются также и стальныя накладки и подкладки.

На листѣ 11-мъ показанъ общій видъ рельсоваго стыка, примѣняющагося на русскихъ жел. дорогахъ широкой колеи.

Относительно положенія рельса слѣдуетъ замѣтить, что ось симметріи профиля рельса не вертикальна, а наклонна къ вертикаламъ въ сторону къ оси колеи, причемъ величина уклона по отношенію къ вертикаламъ равна  $1/20$  (листъ 11, фиг. 1). **Бандажи** колесъ **подвижного состава** (паровозовъ и вагоновъ) въ соотвѣтствии съ этимъ обтачиваются не по цилиндру, а **по конусамъ**, образующія которыхъ имѣютъ уклонъ въ  $1/20$  къ оси **колеснаго ската**, а вершины обращены въ наружную сторону. Такая обточка бандажей имѣетъ цѣлью облегченіе прохода подвижного состава по **кривымъ** частямъ желѣзнодорожнаго пути, уменьшая **скольженіе** колесъ по рельсу. Дѣло въ томъ, что скать, т. е. оба колеса и общая ихъ ось, составляютъ одно цѣлое, т. к. колеса насаживаются на ось наглухо подъ большимъ давленіемъ, и поэтому, число оборотовъ обоихъ колесъ всегда одинаково, длина же **наружнаго рельса** въ кривыхъ частяхъ пути, уложенныхъ по кругу, больше **внутреннаго рельса**, находящагося ближе къ центру кривой; слѣдовательно путь, проходимый колесомъ по наружному рельсу, долженъ быть **больше** пути, проходимаго вторымъ колесомъ. Проходя по кривой, подвижной составъ подъ вліяніемъ центробѣжной силы, и благодаря нѣкоторому зазору, всегда имѣющемуся между **ребордами** бандажей и **головками** рельса, прижимаетъ скать къ наружному рельсу и такимъ образомъ колесо, идущее по наружному рельсу, будетъ имѣть **кругъ катанія** большаго діаметра, чѣмъ колесо, катящееся по внутреннему рельсу, а стало быть и путь, проходимый первымъ колесомъ безъ скольженія, будетъ **больше** пути второго колеса при одинаковомъ числѣ ихъ оборотовъ.

Такъ какъ рельсъ при измѣненіи температуры измѣняетъ свою длину, удлиняясь при ея повышеніи, то при укладкѣ пути въ стыкахъ между рельсами необходимо оставлять **зазоръ**, тѣмъ большій, чѣмъ ниже температура во время производства укладки. Величину зазора  $\Delta$  можно получить по формулѣ:  $\Delta = k \cdot l (t_{\max} - t_0) + (1 \text{ до } 2 \text{ mm})$ ; гдѣ  $k$  —коэффиціентъ линейнаго расширенія стали, равный  $0,0000108$ ,  $l$  —длина рельса,  $t_{\max}$ —наибольшая температура нагрѣванія рельсовъ отъ лучей солнца, и  $t_0$ —температура во время укладки пути въ градусахъ по С. Чтобы стержни болтовъ не препятствовали концамъ рельсовъ перемѣщаться, отверстія для нихъ въ шейкахъ рельсовъ дѣлаются нѣсколько продолговатыми, какъ показано на фиг. 9, 14-го листа.

